




**Traduction du mode  
d'emploi original**

Edition 04/2012

**Système de pulvérisation à air  
AquaCoat  
pour liquides non inflammables**





## Sommaire

<b>1</b>	<b>A PROPOS DE CE MODE D'EMPLOI</b>	<b>6</b>
1.1	Langues	6
1.2	Avertissements, indications et symboles dans ce mode d'emploi	6
<b>2</b>	<b>CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ</b>	<b>7</b>
2.1	Consignes de sécurité pour l'exploitant	7
2.1.1	Matériel électrique	7
2.1.2	Qualification du personnel	7
2.1.3	Environnement de travail sûr	7
2.2	Consignes de sécurité pour le personnel	7
2.2.1	Manipulation sûre des appareils de pulvérisation WAGNER	8
2.2.2	Mise à la terre de l'appareil	8
2.2.3	Tuyaux flexibles de peinture	8
2.2.4	Nettoyage	9
2.2.5	Manipulation de liquides dangereux, vernis et peintures	9
2.2.6	Contact avec des surfaces chaudes	9
2.3	Utilisation conforme	9
2.4	Informations de sécurité concernant les décharges	9
<b>3</b>	<b>DÉCLARATIONS DE GARANTIE ET DE CONFORMITÉ</b>	<b>10</b>
3.1	Note importante concernant la responsabilité	10
3.2	Droit à garantie	10
3.3	Déclaration de conformité CE	11
3.4	Remarque concernant des règlements et directives allemands	12
<b>4</b>	<b>DESCRIPTION</b>	<b>13</b>
4.1	Domaines d'application, utilisation conforme	13
4.1.1	Peintures utilisables	13
4.2	Volume de livraison	14
4.2.1	Configuration des Spraypack	15
4.3	Caractéristiques techniques	17
4.3.1	Appareil de commande VM 5000W	18
4.3.2	Pistolet de pulvérisation GM 5000EAW	19
4.3.3	Pompe pneumatique à piston EvoMotion 5-60S	20
4.3.4	Pompe à membrane double ZIP52	20
4.3.5	Réservoir de produit sous pression LDG20	20
4.4	Description de fonctionnement	21
4.4.1	Construction de l'appareil et fonction	21
4.4.1.1	Appareil de commande VM 5000W	24
4.4.1.2	Pistolet de pulvérisation GM 5000EAW	28
4.4.1.2.1	Procédé de vaporisation à jet rond – vaporisation d'air	30
4.4.1.2.2	Procédé de vaporisation à jet plat – vaporisation d'air	31
4.4.1.2.3	Effet électrostatique	32
<b>5</b>	<b>MISE EN SERVICE ET UTILISATION</b>	<b>33</b>
5.1	Mise en place et raccord	33
5.1.1	Aération de la cabine de pulvérisation	33
5.1.2	Conduites d'air	34
5.1.3	Conduites de produit	34
5.1.4	Mise à la terre	35

## Sommaire

5.1.5	Contrôles de sécurité	36
5.1.5.1	Contrôle de la mise à la terre	36
5.1.5.2	Contrôle des éléments de sécurité	36
5.2	Préparation de la lac à l'eau	37
5.2.1	Table de conversion pour les viscosités	37
5.3	Mise en service	39
5.3.1	Règles générales de manipulation du pistolet de pulvérisateur	39
5.3.2	Préparation de la mise en service	40
5.3.2.1	Pack de pulvérisation avec réservoir sous pression	40
5.3.2.2	Pack de pulvérisation avec une pompe à double membrane	42
5.3.2.3	« Spraypack » avec pompe pneumatique EvoMotion	44
5.4	Travaux	46
5.4.1	Préparatifs pour une pulvérisation avec buse à jet plat	46
5.4.2	Mise en marche de la vaporisation	47
5.4.3	Contrôler le schéma de pulvérisation	48
5.4.4	Passage de l'air jet rond à l'air jet plat	49
5.4.5	Nettoyage des pièces de la buse	50
5.4.6	Démarrer l'appareil de commande VM 5000W	50
5.4.7	Régler et enregistrer les formulations	51
5.4.8	Réglage de la haute tension	52
5.4.9	Réglage de la limitation du courant	53
5.4.10	Affichage pendant la pulvérisation	54
5.4.11	Mode de veille	55
5.4.12	Compteur d'heures de service/ affichage de maintenance	56
5.4.13	Configurer l'affichage de la maintenance	57
5.4.14	Affichage « Effectuer maintenance »	58
5.5	Configuration de l'appareil	59
5.5.1	Vue d'ensemble des paramètres	59
5.5.2	Accès au mode de configuration de l'appareil	60
5.5.3	Exemple de réglage « Paramètre C13 »	61
<b>6</b>	<b>MAINTENANCE</b>	<b>63</b>
6.1	Mise hors service et nettoyage	64
<b>7</b>	<b>RECHERCHE DES PANNES ET ENTRETIEN</b>	<b>65</b>
7.1	Dysfonctionnements de l'installation	65
7.2	Affichage de panne sur l'appareil de commande VM 5000W	67
<b>8</b>	<b>RÉPARATIONS</b>	<b>69</b>
8.1	Désassemblage du pistolet	70
8.2	Nettoyage des pièces une fois le démontage effectué	73
8.3	Assemblage du pistolet	74
8.4	Remplacement du pistolet de pulvérisation avec tuyaux sous gaine	78
8.5	Remplacement du tuyau de peinture et/ou du tuyau flexible d'air	79
8.6	Démontage de l'appareil de commande VM 5000W	80
8.7	Ouverture de l'appareil de commande	81
<b>9</b>	<b>CONTRÔLE DU FONCTIONNEMENT APRÈS LE MONTAGE</b>	<b>82</b>
9.1	Appareil AquaCoat complet	82

## Sommaire

<b>10</b>	<b>ÉLIMINATION DU PRODUIT</b>	<b>84</b>
<b>11</b>	<b>ACCESSOIRES</b>	<b>85</b>
11.1	Sièges de soupapes/ Pointes de soupapes	85
11.1.1	Sièges de soupapes	85
11.1.2	Pointes de soupapes	85
1.2	Buses à jet rond	85
11.2.1	Capuchons d'air AR 5000	85
11.2.2	Buses AR 5000	86
11.2.3	Mesures des débit avec des laques	86
11.3	Buses à jet plat	87
11.3.1	EAF capuchons d'air	87
11.3.2	EAF buses à jet plat	87
11.3.3	Mesures des débit avec des laques	88
11.4	Tuyaux sous gaine et des composants	89
11.5	Divers	90
<b>12</b>	<b>PIÈCES DE RECHANGE</b>	<b>93</b>
12.1	Comment commander les pièces de rechange ?	93
12.2	Ersatzteilliste AquaCoat Grundgerät	94
12.2.1	Liste suppl. des pièces de rech.- variantes avec une pompe PP ou Cobra	97
12.2.2	Liste suppl. d. pièces de rech.- variantes avec ZIP ou des EvoMotion pompes	98
12.3	Liste des pièces de rechange VM 5000W	100
12.4	Liste des pièces de rechange GM 5000EAW	104
12.4.1	Liste des pièces de rechange de l'adaptateur GM 5000EAW	106
12.4.2	Liste des pièces de rechange GM 5000EA - Poignée	108
12.5	Liste de pièces de rechange Accessoires	110
12.5.1	Buse AR 5000 (D8)	110
12.5.2	Buse AR 5000 (D12)	110

## 1 A PROPOS DE CE MODE D'EMPLOI

Ce mode d'emploi contient des informations concernant la manipulation, la remise en état et la maintenance de l'appareil.

→ Utiliser l'appareil uniquement dans le respect de cette notice.

Cette installation peut être dangereuse lorsqu'elle n'est pas exploitée conformément aux indications fournies dans le présent mode d'emploi. Les pistolets pulvérisateur à main électrostatiques peuvent uniquement être utilisés par du personnel formé à cet effet.

Le respect de ce manuel est partie intégrante des accords de garantie.

### 1.1 LANGUES

Ce mode d'emploi est disponible dans les langues suivantes :


Langue :	Référence	Langue :	Référence
Allemand	2310482	Anglais	2321361
Français	2324125	Hollandais	--
Italien	2324126	Espagnol	2324127
Danois	--	Suédois	--

### 1.2 AVERTISSEMENTS, INDICATIONS ET SYMBOLES DANS CE MODE D'EMPLOI

Les indications d'avertissement dans l' instruction attirent l'attention sur des dangers particuliers pour l'utilisateur et l'appareil et mentionnent des mesures permettant d'éviter le danger. Les indications d'avertissement comportent les niveaux suivants :

**Danger** – danger menaçant immédiatement.


Le non-respect entraîne la mort, de graves blessures et des dégâts matériels importants.

	<b>⚠ DANGER</b>
	<p><b>Ici se trouve l'indication qui vous avertit d'undanger !</b> Ici sont mentionnées les conséquences possibles d'un non-respect de l'indication d'avertissement. Le mot de signalisation indique le niveau de danger.</p> <p>→ Ici se trouvent les mesures pour éviter le danger et ses conséquences.</p>

SIHI\_0100\_F

**Avertissement** – danger potentiel.


Le non-respect peut entraîner la mort, de graves blessures et des dégâts matériels importants.

	<b>⚠ AVERTISSEMENT</b>
	<p><b>Ici se trouve l'indication qui vous avertit d'undanger !</b> Ici sont mentionnées les conséquences possibles d'un non-respect de l'indication d'avertissement. Le mot de signalisation indique le niveau de danger.</p> <p>→ Ici se trouvent les mesures pour éviter le danger et ses conséquences.</p>

SIHI\_0103\_F

**Prudence** – situation potentiellement dangereuse.

Le non-respect peut entraîner des blessures légères.

	<b>⚠ PRUDENCE</b>
	<p><b>Ici se trouve l'indication qui vous avertit d'undanger !</b> Ici sont mentionnées les conséquences possibles d'un non-respect de l'indication d'avertissement. Le mot de signalisation indique le niveau de danger.</p> <p>→ Ici se trouvent les mesures pour éviter le danger et ses conséquences.</p>

SIHI\_0101\_F

**Prudence** – situation potentiellement dangereuse.

Le non-respect peut entraîner des dommages matériels.

<p>SIHI_0102_F</p>	<b>PRUDENCE</b>
<p><b>Ici se trouve l'indication qui vous avertit d'undanger !</b> Ici sont mentionnées les conséquences possibles d'un non-respect de l'indication d'avertissement. Le mot de signalisation indique le niveau de danger.</p> <p>→ Ici se trouvent les mesures pour éviter le danger et ses conséquences.</p>	

**Indication** – fournit des informations concernant des particularités et l'attitude à adopter.

## 2 CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

### 2.1 CONSIGNES DE SÉCURITÉ POUR L'EXPLOITANT

- Maintenir cette notice à tout moment disponible au lieu d'utilisation de l'appareil.
- Respecter à tout moment les directives locales de protection du travail et les prescriptions de prévention des accidents.



#### 2.1.1 MATÉRIEL ÉLECTRIQUE

Appareils et matériel électriques

- Les prévoir en fonction des exigences de sécurité locales du point de vue du mode de fonctionnement et des conditions environnantes.
- Les faire entretenir uniquement par des électriciens ou sous leur surveillance.
- Les exploiter conformément aux prescriptions de sécurité et aux règles de l'électro technique.
- Les faire réparer sans retard en cas de manquements.
- Les mettre hors service s'ils présentent un danger.
- Les mettre hors tension avant d'entamer le travail sur des parties actives. Informer le personnel des travaux prévus, respecter les règles de sécurité électriques.




#### 2.1.2 QUALIFICATION DU PERSONNEL

- Veiller à ce que l'appareil ne soit utilisé et réparé que par du personnel formé.

#### 2.1.3 ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL SÛR

- S'assurer que le sol de la zone de travail est dissipateur conformément à la norme EN 61340-4-1 (Valeur de la résistance ne doit pas dépasser 100 MOhm).
- Veiller à ce que, lors de la pulvérisation, les personnes portent des gants dissipateur pour mise à la terre via la poignée du pistolet vaporisateur. Le revêtement du sol doit correspondre à la norme EN 20344. La résistance d'isolement mesurée ne doit pas dépasser 100 MOhm.
- Veiller à ce que, lors de la pulvérisation, les personnes portent des gants dissipateur pour mise à la terre via la poignée du pistolet vaporisateur.
- Les vêtements de protection portés, y compris les gants, doivent correspondre à la norme EN 1149-5. La résistance d'isolement mesurée ne doit pas dépasser 100 MOhm.
- Les dispositifs d'aspiration du brouillard de peinture sont à installer par l'exploitant selon les prescriptions usuelles locales.
- S'assurer que les composants suivants d'un environnement de travail sûr soient disponibles :
  - Tuyaux de peinture/flexibles à air adaptés à la pression de service.
  - Équipement de protection personnelle (protection respiratoire et protection de la peau).
- S'assurer que l'environnement est exempt de sources d'inflammation telles que des flammes nues, des étincelles, des fils incandescents, ou des surfaces chaudes. Ne pas fumer.



### 2.2 CONSIGNES DE SÉCURITÉ POUR LE PERSONNEL

- Respecter à tout moment les informations dans ce mode d'emploi, en particulier les consignes générales de sécurité et les indications d'avertissement.
- Respecter à tout moment les directives locales de protection du travail et les prescriptions de prévention des accidents.



## 2.2.1 MANIPULATION SÛRE DES APPAREILS DE PULVÉRISATION WAGNER

Le jet de pulvérisation est sous pression et peut provoquer des blessures dangereuses.

Eviter les injections de peinture ou de produit de nettoyage :


- Ne jamais diriger le pistolet de pulvérisation vers des personnes.
- Ne jamais mettre la main dans le jet de pulvérisation.
- Avant tous les travaux sur l'appareil, lors d'interruptions de travail et des défauts de fonctionnements :
  - Couper l'alimentation en énergie / l'arrivée d'air comprimé.
  - Verrouiller le pistolet de pulvérisation contre l'actionnement.
  - Eliminer la pression du pistolet de pulvérisation et de l'appareil.
  - Pour tous les défauts de fonctionnements, rechercher le défaut et l'éliminer selon le chapitre « Recherche d'anomalies ».

En cas de blessures à la peau occasionnées par la peinture ou le produit de nettoyage :

- Notez quelle peinture ou quel produit de nettoyage vous avez utilisé.
- Consultez immédiatement un médecin.

Eviter le danger de blessure par les forces de recul :

- Veiller à une attitude stable lors de l'actionnement du pistolet de pulvérisation.
- Ne maintenir le pistolet de pulvérisation que brièvement dans une position.



## 2.2.2 MISE À LA TERRE DE L'APPAREIL

Le jet de pulvérisation est sous pression et peut provoquer des blessures dangereuses.

Eviter les injections de peinture ou de produit de nettoyage :

- Ne jamais diriger l'haute atomiseur de rotation vers des personnes.
- Ne jamais mettre la main dans le jet de pulvérisation.
- Avant tous les travaux sur l'appareil et lors d'interruptions de travail :
  - Verrouiller l'haute atomiseur de rotation contre l'actionnement.
  - Eliminer la pression du haut atomiseur de rotation et de l'appareil.



En cas de blessures à la peau occasionnées par la peinture ou le produit de nettoyage :

- Notez quelle peinture ou quel produit de nettoyage vous avez utilisé.
- Consultez immédiatement un médecin.

## 2.2.3 TUYAUX FLEXIBLES DE PEINTURE

- Veiller à ce que le matériau du tuyau soit chimiquement résistant aux matériaux pulvérisés.
- Veiller à ce que le tuyau de peinture convienne pour la pression générée dans l'appareil.
- Veiller à ce que les informations suivantes soient reconnaissables sur le tuyau flexible haute pression utilisé :
  - Fabricant
  - Pression de service admissible
  - Date de fabrication.
- La résistance électrique du tuyau flexible haute pression complet doit être inférieure à 1 MOhm.





### 2.2.4 NETTOYAGE

- Mettre l'appareil électrique sans tension.
- Débrancher la tuyauterie d'alimentation pneumatique.
- Mettre l'appareil sans pression.
- Faire en sorte de n'utiliser que des produits de nettoyage non inflammables.
- Pour le nettoyage, utiliser uniquement des chiffons humide et des pinceaux, en aucun cas n'utiliser d'objets durs ni pulvériser de produits de nettoyage avec le pistolet.



### 2.2.5 MANIPULATION DE LIQUIDES DANGEREUX, VERNIS ET PEINTURES

- Lors de la préparation, de la mise en oeuvre de vernis et du nettoyage des appareils, respecter les prescriptions de mise en oeuvre du fabricant des vernis, solvants et produits de nettoyage utilisés.
- Prendre les mesures de protection prescrites, en particulier porter des lunettes de sécurité, des vêtements et des gants de protection ainsi que le cas échéant utiliser une crème de protection de la peau.
- Utiliser un masque ou un appareil de protection respiratoire.
- Pour une protection suffisante de la santé et de l'environnement : exploiter l'appareil dans une cabine de pulvérisation ou devant une paroi antiprojection avec ventilation (aspiration) enclenchée.
- Lors de la mise en oeuvre de matériaux chauds, porter des vêtements de protection appropriés.



### 2.2.6 CONTACT AVEC DES SURFACES CHAUDES

- Ne toucher les surfaces chaudes qu'avec des gants de protection.
- En cas d'exploitation de l'appareil avec une substance de revêtement d'une température > 43 °C; 109.4 °F :
  - Marquer l'appareil avec un autocollant d'avertissement « Avertissement - surface chaude ».



#### Référence

9998910 Autocollant d'avertissement

9998911 Autocollant de protection

### 2.3 UTILISATION CONFORME

WAGNER décline toute responsabilité pour les dommages découlant d'une utilisation non conforme.

- L'appareil peut uniquement être utilisé pour la mise en oeuvre de matériaux recommandés par WAGNER.
- Utiliser l'appareil en tant qu'appareil complet.
- Ne pas mettre les dispositifs de protection hors service.
- Utiliser uniquement des pièces de rechange et accessoires d'origine WAGNER.



### 2.4 INFORMATIONS DE SÉCURITÉ CONCERNANT LES DÉCHARGES

Les éléments en matière plastique de l'armoire se chargent électrostatiquement du fait du champ à haute tension. En cas de contact des éléments en matière plastique, des décharges inoffensives sont possibles (décharges en aigrette avec étincelles). Elles ne présentent aucun danger pour l'être humain.

## **3 DÉCLARATIONS DE GARANTIE ET DE CONFORMITÉ**

### **3.1 NOTE IMPORTANTE CONCERNANT LA RESPONSABILITÉ**

En raison du décret de la C.E. en vigueur depuis le 01.01.1990, le fabricant n'est responsable de son produit que lorsque toutes les pièces montées proviennent du fabricant ou qu'il les a approuvées et que les appareils ont été montés et sont exploités comme il convient. Si des accessoires ou pièces de rechange étrangères sont utilisés, le fabricant ne porte plus la responsabilité ou seulement une responsabilité partielle. Avec les accessoires et pièces de rechange WAGNER, vous avez la garantie que toutes les prescriptions de sécurité sont respectées.

### **3.2 DROIT À GARANTIE**

Pour le présent matériel la garantie d'usine est accordée dans les conditions suivantes : Seront réparées ou échangées à notre choix toutes les pièces qui s'avèrent inutilisables ou dont l'utilisation est considérablement compromise, en raison de faits antérieurs à la livraison, par suite à un défaut de fabrication ou de matière. Cette garantie est valable pendant 24 mois, à compter de la date de livraison, pour l'utilisation en une équipe, pendant 12 mois pour l'utilisation en deux équipes, et pendant 6 mois pour l'utilisation en trois équipes. Les prestations de garantie sont fournies à notre choix par le remplacement ou par la réparation du matériel ou de pièces détachées de ce matériel. Les dépenses nécessaires à cet effet, particulièrement les frais de transport, de déplacement, de travail et de matière sont à notre charge, à moins que ces dépenses ne soient augmentées du fait que le matériel a été déplacé ultérieurement du siège de l'acheteur.

Nous déclinons toute garantie pour les dommages occasionnés entièrement ou partiellement par les raisons suivantes : Utilisation non conforme, erreurs d'assemblage ou de mise en service par l'acheteur ou par une tierce personne, usure normale, erreurs de manipulation ou de maintenance, utilisation de produits de revêtement et de matières de remplacement impropres, influences chimiques, électrochimiques ou électriques, ceci bien entendu pour autant que l'erreur ne nous est pas imputable.

Certains produits abrasifs, comme par exemple le minium de plomb, les peintures vinyliques, glacis, produits liquides abrasifs, peintures en zinc, etc. diminuent la durée de vie des soupapes, garnitures, pistolets, buses, cylindres, pistons, etc. L'usure pouvant en résulter n'est pas couverte par la garantie. Pour les composants qui ne sont pas fabriqués par Wagner s'applique la garantie du fabricant original. Le remplacement d'une pièce ne prolonge pas le délai de garantie du matériel. Le matériel doit être contrôlé immédiatement après réception. Pour éviter la perte de la garantie, tout défaut apparent doit être signalé dans un délai de 14 jours à compter de la réception du matériel au fournisseur ou à nous-mêmes.

Nous nous réservons le droit de faire effectuer les travaux sous garantie par une entreprise agréée. Les prestations de garantie dépendent d'une preuve sous forme de bulletin de livraison ou de facture. Si l'examen fait apparaître qu'il ne s'agit pas d'un cas de garantie, la réparation est à la charge de l'acheteur.

Nous précisons que le présent bulletin de garantie ne représente pas une restriction des revendications légales ou contractuelles, définies par nos conditions générales de vente.

**3.3 DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE**

Nous déclarons par la présente que la construction :

AquaCoat Airspray GM 5000EAW
------------------------------

Est conforme aux directives suivantes :

2006/42/EG	2006/95/EG	2002/96/EG
2004/108/EG	2002/95/EG	

Normes utilisées, notamment :

DIN EN ISO 12100-1, 2004	DIN EN ISO 12100-2, 2004	DIN EN ISO 14121, 2007
DIN EN 1953, 2010	DIN EN 60204-1, 2007	DIN EN 50059, 1992
DIN EN 61000-6-2, 2006	DIN EN 61000-6-4, 2007	

Normes et spécifications techniques nationales qui ont été utilisées, notamment :

BGR 500 Part 2 chap. 2.29	BGR 500 Part 2 chap. 2.36	BGI 740
BGI 764		

Marquage:

**Déclaration de conformité CE**

La déclaration est jointe au présent produit.

Celle-ci peut en cas de besoin être commandée chez votre agence WAGNER en mentionnant le produit et le numéro de série.

**Référence :**

2314228

### **3.4 REMARQUE CONCERNANT DES RÈGLEMENTS ET DIRECTIVES ALLEMANDS**

- a) BGV A3 Appareils et outillages électriques
- b) BGR 500 Partie 2, Chap. 2.36 Prescriptions sur la prévention des accidents pour les travaux de peinture aux projecteurs de liquides
- c) BGR 500 Partie 2 Chap. 2.29 Mise en oeuvre de produits de revêtement
- d) BGR 104 Règles de protection contre les risques d'explosion
- e) TRBS 2153 Eviter les risques d'inflammation
- f) BGR 180 Dispositifs de nettoyage de pièces à l'aide de solvants
- g) ZH 1/406 Directives pour les vaporisateurs de liquides
- h) BGI 740 Locaux et installations de vernissage
- i) BGI 764 Laquage électrostatique
- j) Betr.Sich.V. Règlement relatif à la sécurité de fonctionnement

**Indication:** Tous les titres sont disponibles auprès de la maison d'édition « Heymanns-Verlag » à Cologne, ou ils doivent être trouvés dans l'Internet.

## 4 DESCRIPTION

### 4.1 DOMAINES D'APPLICATION, UTILISATION CONFORME

Équipés d'un appareil de commande VM 5000W, d'un pistolet pulvérisateur à air GM 5000EAW et de tuyaux adaptés, d'un générateur de haute tension, de tous les dispositifs de sécurité et d'une alimentation en produit à pulvériser, les packs de pulvérisation AquaCoat sont prêts à l'emploi et conviennent donc aux applications de pulvérisation à air.

#### 4.1.1 PEINTURES UTILISABLES

Par principe, les peintures diluables dans l'eau sont réparties en 3 groupes :

**Vert** Peintures non inflammables  
**Jaune** Peintures peu inflammables  
**Rouge** Peintures inflammables

Avec le présent système de pulvérisation, il est seulement permis d'utiliser des matières à pulvériser liquides et non inflammables (groupe **vert**). La résistivité de la matière à pulvériser doit être comprise entre 1kΩ.cm et 1MΩ.cm.

La formule suivante permet de déterminer si la matière à pulvériser n'est pas inflammable :

$$\text{Gew. \% H}_2\text{O} > 1.70 \times \text{Gew. \% LM} + 0.96 \times \text{Gew. \% ORG}$$

Avec :

Gew. % pourcentage en poids  
H<sub>2</sub>O eau  
LM Phase organique liquide (solvants le plus souvent composés d'esters de glycol de plus grande valence).  
ORG Phase organique solide (matières solides le plus souvent composées de liant et de pigments).

Au point de vue inflammabilité, les peintures de ce type se comportent sous forme liquide (phase liquide) et sous forme pulvérisée comme de l'eau. Les liquides utilisés pour le nettoyage et pour la dilution doivent eux aussi être non inflammables. Un liquide que l'on peut utiliser pour le nettoyage et pour la dilution est par ex. de l'eau avec moins de 37 pour cent en poids 1:1 de glycol butylique/propanol.

En cas de problèmes d'application, adressez-vous au conseiller spécialisé Wagner ou au fabricant de la peinture.

## 4.2 VOLUME DE LIVRAISON

À l'aide du configurateur des packs de pulvérisation, on peut composer des packs de pulvérisation à air AquaCoat en fonction des exigences et des accessoires souhaités. En raison du numéro de configuration qui en résulte, tous les appareils sont assemblés prêts à l'emploi en usine.

Font partie de l'étendue de volume de livraison de chaque équipement :


Référence	Description
	AquaCoat Spraypack comprenant : - Armoire AquaCoat - Pistolet de pulvérisation GM 5000EAW - Appareil de commande VM 5000W - Pompe ou récipient sous pression et - Accessoires
2310482	Mode d'emploi Allemagne
voir au chapitre 1	Mode d'emploi dans la langue nationale respective
	Mode d'emploi pompe ou récipient sous pression, en Allemagne
	Mode d'emploi pompe ou récipient sous pression dans la langue nationale respective
voir au chapitre 3.3	Déclaration CE AquaCoat

Le contenu exact de volume de livraison est donné dans le bon de livraison.

**4.2.1 CONFIGURATION DES SPRAYPACK**

Pour commander le pack de pulvérisation AquaCoat, utilisez l'identification de modèle 2327676 ABCDEFGHI en association avec les tableaux suivants.

	Tableaux ->	A	B	C	D	E	F	G	H	I
Exemples ->	-	1	3	1	1	4	2	1	2	2
Réf. de configuration	-	7	2	1	1	1	1	1	1	1



<b>Tableau « A » Pompe</b>	
Numéro	Type
1	pas pompe
2	Pompe à membrane double ZIP52
3	Pompe pneumatique à piston EvoMotion 5-60S

<b>Tableau « B » Surveillance du niveau de remplissage</b>	
Numéro	Désignation
1	non
2	oui

<b>Tableau « C » Couvercle de fût/ Agitateur</b>	
Numéro	Type
1	non
2	Couvercle de fût Ø 350 mm; Ø 13.8 inch
3	Couvercle de fût Ø 350 mm Ø 13.8 inch avec agitateur

<b>Tableau « D » Cuve à insérer</b>	
Numéro	Désignation
1	non
2	oui

<b>Tableau « E » Châssis de transport</b>	
Numéro	Désignation
1	non
2	oui

<b>Tableau « F » Support de tuyau</b>	
Numéro	Désignation
1	non
2	oui

<b>Tableau « G » Longueur de flexible</b>	
Numéro	Type
1	7.5 m; 24.6 ft
2	10 m; 32.8 ft
3	15 m; 49.2 ft
4	20 m; 65.6 ft


<b>Tableau « H » Système de buses</b>	
Numéro	Désignation
1	Jet plat avec buse 0.4
2	Jet plat avec buse 0.6
3	Jet plat avec buse 0.8
4	Jet plat avec buse 1.0
5	Jet plat avec buse 1.2
6	Jet plat avec buse 1.4
7	Jet plat avec buse 1.6
8	Jet plat avec buse 1.8
9	Jet plat avec buse 2.0
10	Jet rond (D8)
11	Jet rond (D12)

<b>Tableau « I » Capuchon d'air</b>	
Numéro	Type
1	Jet plat étroit
2	Jet plat large
3	Jet rond




**4.3 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Poids sans récipient de peinture et pompe)	70 kg; 154 lb
Plage de température de service	5 °C - 40 °C; 41 °F - 104 °F
Température de la peinture maximale	50 °C; 122 °F
Niveau sonore	<i>Armoire ouverte :</i> en fonction de la pompe montée, on trouvera les indications correspondantes dans les instructions de service en annexe. <i>Armoire fermée :</i> Les valeurs sont inférieures de 10 à 12 dB (A).

**Dimensions :**


	mm	inch
A	1390	54.72
B	616	24.25
C	1000	39.37



B\_03361

**4.3.1 APPAREIL DE COMMANDE VM 5000W**

Tension à l'entrée	115 V AC / 230 V AC / 50 Hz / 60 Hz
Puissance d'entrée	max. 40 W
Tension de sortie	max. 20 Vpp
Courant de sortie	max. 1.0 A AC
Limitation de haute tension	70 kV DC
Limitation courant vaporisation	100 µA DC
Polarité	pour générateur de haute tension négative
Poids (sans câble)	6.2 kg; 13.67 lb
Plage de température de service	5 - 40 °C; 41 - 104 °F

**Dimensions :**


	mm	inch
A	136	5.35
B	370	14.57
C	220	8.66
D	252	9.92

B\_03362

**4.3.2 PISTOLET DE PULVERISATION GM 5000EAW**

Pression de l'air maximale	0.8 MPa; 8 bar; 116 psi
Pression de la peinture maximale	0.8 MPa; 8 bar; 116 psi
Raccord de produit	G 1/4" A
Raccord d'air	G 1/4" A
Poids (sans Tuyau sous gaine)	580 g; 1.28 lb
Plage de température de service	5 °C à 40 °C; 41 °F à 104 °F
Température de la peinture maximale	50 °C; 122 °F
Quantité de produit	Selon la taille des buses (voir tableau de buses au chapitre Accessoires)
Niveau de bruit à une pression d'air de 0.3 MPa; 3 bar; 43.5 psi e 0.3 MPa; 3 bar; 43.5 psi du produit	78 dB (A) *

\* Niveau de pression acoustique pondéré A mesuré à 1 m de distance, LpA1m suivant DIN EN 14462: 2005.


**Dimensions :**

	mm	inch
A	261	10.28
B	46	1.81
C	264	10.39

**4.3.3 POMPE PNEUMATIQUE À PISTON EVOMOTION 5-60S**

Ce mode d'emploi est disponible dans les langues suivantes :

<b>Langue :</b>	<b>Référence</b>	<b>Langue :</b>	<b>Référence</b>
Allemand	2312675	Anglais	2312676
Français	2312677	Hollandais	2312678
Italien	2312679	Espagnol	2312680
Danois	--	Suédois	--
Portugais	2322146	Turc	--



C\_00154

**4.3.4 POMPE À MEMBRANE DOUBLE ZIP52**


Ce mode d'emploi est disponible dans les langues suivantes :

<b>Langue :</b>	<b>Référence</b>	<b>Langue :</b>	<b>Référence</b>
Allemand	ZZ170	Anglais	ZZ170
Français	ZZ170	Hollandais	--
Italien	ZZ170	Espagnol	--

**4.3.5 RÉSERVOIR DE PRODUIT SOUS PRESSION LDG20**

Voir mode d'emploi distinct.



**4.4 DESCRIPTION DE FONCTIONNEMENT****4.4.1 CONSTRUCTION DE L'APPAREIL ET FONCTION**

Pos	Désignation
1	Armoire AquaCoat compl.
2	Plaque antérieure avec 2 poignées
3	Appareil de commande VM 5000W
4	Pistolet de pulvérisation GM 5000EAW
5	Tuyau sous gaine EAW
6	Tuyau de peinture (Combinaison de décharge de filtre pour le pistolet de pulvérisation)
7	Générateur de haute tension (cascade à haute tension)
8	Entrée d'air compl. avec robinet à boisseau sphérique
9	Entrée réseau

Pos	Désignation
10	Câble de mise à la terre
11	Générateur de pression du produit comme pompe pneumatique ou pompe à double membrane
12	Système d'aspiration compl.
13	Réservoir de peinture ou réservoir de produit sous pression
14	Interrupteur de mise à la terre (Cylindre AquaCoat)
15	Bande de mise à la terre
16	Combinaison de décharge de filtre
17	Interrupteur de porte
18	Tuyau de peinture (Pompe à régulateur de pression du produit)
19	Résistance de fuite 3G Ohm
20	Tuyau flexible d'air (régulateur de pression du produit)
21	Tuyau flexible d'air (générateurs de pression de produit)
22	Câble haute tension
23	Châssis inférieur compl. (est disponible en tant qu'accessoire spécial)
24	Support de tuyau compl. (est disponible en tant qu'accessoire spécial)
25	Régulateur de pression de peinture
26	Tube de retour

L'équipement de pulvérisation AquaCoat est conçu pour l'application de produits liquides non inflammables selon un principe de pulvérisation à air.

Le produit à pulvériser se règle au niveau de la gâchette du pistolet de pulvérisation (4) et de l'appareil de commande VM5000W (3), il est mis sous pression dans le réservoir à pression ou aspiré par un générateur de pression du produit (11) via un système d'aspiration (12), chargé électrostatiquement à l'intérieur de l'armoire AquaCoat verrouillée (1) et pulvérisé par la buse du pistolet de pulvérisation à l'aide d'air de pulvérisation.


Le réservoir à pression ou le générateur de pression du produit et le pistolet de pulvérisation sont reliés par le tuyau de peinture à écran électrostatique.

Les fonctions suivantes ont été prévues pour la sécurité du système :

L'interrupteur de mise à la terre (14), l'interrupteur de porte (17), la bande de mise à la terre (15) et la résistance de fuite intégrée (19).


#### Indication :

La mise en place ou le retrait de la plaque antérieure (2) doit se faire uniquement lorsque l'appareil de commande (3) est arrêté. Une seconde après que l'appareil de commande (3) a été mis hors tension, le système est mis à la terre et la porte est déverrouillée.




B\_01925

## Schéma électrique général AquaCoat



**4.4.1.1 APPAREIL DE COMMANDE VM 5000W**

L'appareil de commande VM 5000W permet de faire fonctionner et de régler le système de pulvérisation assemblé.

**Éléments de commande frontale :****1 L'interrupteur d'alimentation (Power)**

0 = appareil de commande hors service

1 = appareil de commande en service.

**2 Bouton rotatif de réglage universel**

- Régulateur numérique dynamique avec 32 positions par rotation.
- La vitesse de réglage est proportionnelle à la vitesse de rotation.
- Sert à régler la haute tension et le courant de pulvérisation.
- Pour régler les valeurs des paramètres du mode de configuration.

**3 Bouton poussoir « Standby - veille »**

pour commuter sur le mode de veille.

**4 Affichage lumineux « Standby - veille »**

allumé si l'appareil se trouve en mode veille.

**5 Bouton poussoir « Courant de vaporisation »**

Pour activer la fonction ; le réglage de la limitation du courant s'effectue avec le bouton rotatif (2) et est indiqué dans l'affichage à DEL (27).

- Plage de réglage : 10-100  $\mu\text{A}$
- Résolution : 1  $\mu\text{A}$ .

**6 Affichage lumineux « Courant de vaporisation »**



**7 Bouton poussoir « Haute tension »**

Pour activer la fonction ; le réglage de la haute tension s'effectue avec le bouton rotatif (2) et est indiqué dans l'affichage à DEL (27).

- Plage de réglage : 5-70 kV
- Résolution : 1 kV.

**8 Affichage lumineux « Haute tension »****9 Régulateur « Pression de la pompe »**

Régulateur de la pression de la pompe ou du produit dans le réservoir sous pression.

- Plage de réglage 0-1 MPa; 0-10 bar; 0-145 psi.

**10 Régulateur « Pression de matériau »**

Régulateur de la pression de la pression du produit.

- Plage de réglage 0-1 MPa; 0-10 bar; 0-145 psi.

**11 Régulateur « Air de air de pulvérisation »**

Régulateur de pression pour l'air de pulvérisation.

- Plage de réglage 0-1 MPa; 0-10 bar; 0-145 psi.

**12 Manomètre « Air de air de pulvérisation »**

Affichage de la pression d'air de pulvérisation pour le pistolet de pulvérisation.

- Plage d'affichage 0-1 MPa; 0-10 bar; 0-145 psi.

**13 Manomètre « Pression de matériau »**

Indicateur de la pression du produit.

- Plage d'affichage 0-1 MPa; 0-10 bar; 0-145 psi.

**14 Manomètre « Pression de la pompe »**

Indicateur de la pression de la pompe ou du produit dans le réservoir sous pression.

- Plage d'affichage 0-1 MPa; 0-10 bar; 0-145 psi.

**15 Bouton poussoir « Recette 1 »****16 Affichage lumineux « Recette 1 »**

Est allumé, quand on utilise la recette 1.

**17 Bouton poussoir « Recette 2 »****18 Affichage lumineux « Recette 2 »**

Est allumé, quand on utilise la recette 2.

**19 Bouton poussoir « Recette 3 »****20 Affichage lumineux « Recette 3 »**

Est allumé, quand on utilise la recette 3.

**21 Affichage lumineux « Haute tension »**

- est allumé en vert
- Plage d'affichage : 0-70 kV
- Affichage-point : Tension théorique
- Affichage barre : Tension réelle.

**22 Affichage lumineux « Courant de vaporisation »**

- est allumé en vert
- Plage d'affichage : 0-100  $\mu$ A
- Affichage-point : Limitation courant vaporisation.
- Affichage barre : Courant de pulvérisation réel.

**23 Affichage lumineux « Surveillance de la porte »**


- Est allumé en vert, quand la plaque frontale est posée.

**24 Affichage lumineux « incident »**

Est allumé, quand un dysfonctionnement a été constaté sur l'installation.

**25 Bouton poussoir « Service »****26 Affichage lumineux « Service »****27 LED-Anzeige, 7 Segmente, dreistellig**

- Indique les valeurs de consigne et les valeurs réelles de la haute tension et du courant de pulvérisation.
- Indication du numéro d'erreur en cas d'avertissements et de dysfonctionnements.
- Informations sur le réglage du paramètre.

**Raccordements Face arrière :****28 Entrée réseau**

Raccordement pour câble réseau avec étrier de protection.

**29 Fusible primaire**

1.0 ampère lent.

**30 Prise pour pistolet**

Pour raccorder un pistolet pulvérisateur.

**31 Branchement de la haute tension**

Branchement du générateur de haute tension.

**32 Recouvrement de la prise de service**

Réservée au personnel SAV de Wagner !

**33 Raccord de l'air de la pompe**

Raccord de tuyau  $\varnothing$  10 mm;  $\varnothing$  0.39 inch.

**34 Raccord de régulateur de pression de peinture**

Raccord de tuyau  $\varnothing$  8 mm;  $\varnothing$  0.32 inch.

**35 Raccord de l'air de l'interrupteur de mise à la terre**

Raccord de tuyau  $\varnothing$  6 mm;  $\varnothing$  0.24 inch.

**36 Raccordement de l'air de pulvérisation**

Raccord de tuyau  $\varnothing$  8 mm;  $\varnothing$  0.32 inch.


**37 Entrée de l'air comprimé**

Raccord de tuyau  $\varnothing$  10 mm;  $\varnothing$  0.39 inch.

**38 Écrou auto bloquant Mise à la terre**


Raccordement pour le câble de mise à la terre (prise de terre du système).

#### 4.4.1.2 PISTOLET DE PULVERISATION GM 5000EAW



Pos	Description
1	Crochet de suspension
2	Affichage (courant de vaporisation et recette)
3	Affichage Standby et Déangement
4	Touche de commande (veille et changement de recette)
5	Capuchon d'air EAF (Accessoires voir au chapitre 11.2.1)
6	Écrou-raccord
7	Buse à jet plat EAF x.x (Accessoires voir au chapitre 11.2)
8	Adaptateur
9	Couvercle
10	Poignée

Pos	Description
11	Vis de réglage de la soupape du produit (butée)
12	Gâchette
14	Buse EAR (Accessoires voir au chapitre 11.1)
15	Fermeture bouchon
16	Réglage de l'air
17	Raccord câble électrique
18	Raccordement de l'air de pulvérisation
19	Raccord de peinture
20	Capuchon d'air EAR (Accessoires voir au chapitre 11.1.1)
21	Tuyau de protection
22	Plaquette d'identité gauche
23	Plaquette d'identité droite



#### Indication :

Le type de pistolet (T) et le numéro de série (S) sont visibles après avoir enlevé le couvercle de fermeture.

**Fonction du pistolet de pulvérisation**

Quand le pistolet est raccordé à l'appareil de commande et que ce dernier est mis en marche, la recette prééglée (R1, R2 ou R3) s'affiche ainsi à l'aide de l'indicateur (2) sur le pistolet :

Recette 1 -> ●○○○○ R1

Recette 2 -> ●●●○○ R2


Recette 3 -> ●●●●● R3

Changement de recette R1 -> R2 -> R3 -> R1

Appuyer sur la touche de commande (4) et la maintenir enfoncée pendant au moins 2 s, on avance d'une formule à chaque fois.

Indicateur (2) -> ●●○○○ = valeurs de la recette modifiées temporairement :


Quand la touche de commande (4) est actionnée pendant 2 secondes, les valeurs enregistrées du numéro de recette appelé auparavant sont à nouveau chargées à partir de la mémoire.




B\_03182

Lors du déplacement de la gâchette, différentes fonctions sont déclenchées l'une après l'autre dans le pistolet de pulvérisation.

Distance	Description
1	L'air de pulvérisation ouvert
2	Air de pulvérisation ouvert et électrostatique (haute tension) activée -> Indicateur (2) du « courant de pulvérisation » sur le pistolet activé de ●○○○○ à ●●●●●
3	Air de pulvérisation ouvert et électrostatique (haute tension) activée et soupape de peinture ouverte
4	Course totale de la gâchette




- Une augmentation de la force de détente est sensible à l'emplacement de la course de la gâchette où s'ouvre la soupape du produit.
- Il est possible de désactiver la haute tension avec la touche de commande (4) pour une pulvérisation sans haute tension. Appuyer brièvement sur la touche de commande (4) : la haute tension est désactivée. Le voyant « Veille » (3) est allumé.
- En cas de dysfonctionnement, le pistolet passe en mode de fonctionnement « Veille » et l'indicateur (3) clignote.
- La largeur du jet de pulvérisation est réglée avec le réglage de l'air (16) (uniquement avec le procédé à jet plat).



#### 4.4.1.2.1 PROCÉDÉ DE VAPORISATION À JET ROND – VAPORISATION D'AIR


Avec ce procédé, la peinture à vaporiser est conduite sous une pression d'environ 0.05-0.2 MPa; 0.5-2 bar; 7-29 psi à la buse. L'air de pulvérisation d'environ 0.25-0.4 MPa; 2.5-4 bar; 36-58 psi génère un jet doux de vaporisation qui élimine largement les problèmes de chevauchement dans les zones marginales. En fonction de la peinture à vaporiser et de la quantité éjectée, différentes tailles de capuchons et buses sont disponibles comme accessoires.

**Avantages :**

- Couches minces
- Épaisseurs régulières de couche
- Surface de très bonne qualité

#### 4.4.1.2.2 PROCÉDÉ DE VAPORISATION À JET PLAT – VAPORISATION D'AIR


Avec ce procédé, la peinture à vaporiser est conduite sous une pression 0.05-0.2 MPa; 0.5-2 bar; 7-29 psi à la buse. L'air de pulvérisation d'environ 0.25-0.4 MPa; 2.5-4 bar; 36-58 psi génère un jet doux de vaporisation qui élimine largement les problèmes de chevauchement dans les zones marginales. L'air formé permet de modifier le jet de pulvérisation. En fonction de la peinture à vaporiser et de la quantité éjectée, différentes tailles de capuchons et buses sont disponibles comme accessoires.

**Avantages :**

- Grande plage de réglage du jet de pulvérisation
- Couches minces
- Épaisseurs régulières de couche
- Surface de très bonne qualité

#### 4.4.1.2.3 EFFET ÉLECTROSTATIQUE



Les particules de peinture chargées électriquement dans le système et atomisées par le pistolet sont transportées par énergie cinétique et électrostatique jusqu'à la pièce mise à la terre et adhèrent finement réparties en tout endroit de l'objet à peindre.





## 5 MISE EN SERVICE ET UTILISATION



### 5.1 MISE EN PLACE ET RACCORD

	<p style="text-align: center;"> <b>AVERTISSEMENT</b></p> <p><b>Installation/manipulation inappropriées !</b>            Danger de blessure et de dommages à l'appareil</p> <p>→ Lors de la mise en service et pour tous les travaux, lire et respecter le mode d'emploi et les prescriptions de sécurité des composants système supplémentaires requis.</p>
---	--

SIHI\_0050\_F

Vérifiez les différents composants du système de pulvérisation AquaCoat conformément au bordereau de livraison, familiarisez-vous avec le fonctionnement des différents composants du système de pulvérisation AquaCoat et lisez les manuels d'utilisation ci-joints. Veuillez tenir compte des exigences spécifiques de la méthode de pulvérisation électrostatique à air prévue.

#### 5.1.1 AÉRATION DE LA CABINE DE PULVÉRISATION

	<p style="text-align: center;"> <b>AVERTISSEMENT</b></p> <p><b>Vapeurs toxiques et/ou inflammables !</b>            Danger d'intoxication et de brûlure</p> <p>→ Exploiter l'appareil dans une cabine de peinture homologuée pour les substances de travail.            –ou–            → Exploiter l'appareil devant une paroi antiprojection avec ventilation (aspiration) enclenchée.            → Respecter les prescriptions nationales et locales concernant la vitesse requise des effluents gazeux.</p>
---	--

SIHI\_0028\_F


### 5.1.2 CONDUITES D'AIR

Il faut faire en sorte que seul de l'air de pulvérisation propre et sec parvienne au pistolet de pulvérisation. La saleté et l'humidité dans l'air de pulvérisation détériorent la qualité et le résultat de la pulvérisation.


### 5.1.3 CONDUITES DE PRODUIT

PRUDENCE	
<b>Impuretés dans le système de pulvérisation !</b> Bouchage du pistolet de pulvérisation, durcissement des matériaux dans le système de pulvérisation  → Rincer le pistolet de pulvérisation et le dispositif d'alimentation en peinture avec un produit de nettoyage approprié.	

SIHI\_0001\_F

	DANGER
	<b>Eclatement de flexible, éclatement raccords !</b> Danger de mort par injection de peinture  → Veiller à ce que le matériau du tuyau soit chimiquement résistant aux matériaux pulvérisés. → Veiller à ce que le pistolet de pulvérisation, les raccords et le tuyau flexible material entre l'appareil et le pistolet de pulvérisation soient appropriés pour la pression générée dans l'appareil. → Veiller à ce que les informations suivantes soient reconnaissables sur le tuyau flexible haute pression : - Fabricant - Pression de service admissible - Date de fabrication.

SIHI\_0029\_F

	PRUDENCE
	<b>Décharges électriques !</b> Danger par le fait de tuyaux de produit chargés électriquement  → On ne doit pas enlever la gaine conductrice du tuyau de produit ni détacher les raccords au potentiel de la terre. 1. Raccord à la terre dans l'armoire. 2. Raccord à la terre dans le pistolet.

SIHI\_0128\_F

### 5.1.4 MISE À LA TERRE

Il est important pour la sécurité et un revêtement optimal de garantir une parfaite mise à la terre de tous les composants du système comme les pièces, le transporteur, l'alimentation en peinture, l'appareil de commande, la cabine voire du banc de vaporisation.

	<p style="text-align: center;"><b>⚠ AVERTISSEMENT</b></p> <p><b>Important brouillard de peinture en cas de mise à la terre incorrecte !</b>          Danger d'intoxication          Qualité défectueuse de l'application de peinture</p> <p>→ Mettre tous les composants de l'appareil à la terre.          → Mettre à la terre les pièces à peindre.</p>
---	---


SIHI\_0003\_F

#### Une mauvaise mise à la terre provoque :

- Très mauvaise prise.
- Un recouvrement irrégulier.
- Rejaillissement sur le pistolet, c'est-à-dire de la saleté.

#### Les conditions pour une mise à la terre irréprochable et un recouvrement homogène sont les suivantes :

- Suspension nette de l'objet à peindre.
- Mise à la terre de la cabine, du dispositif de transport et de suspension qui vous incombe et à effectuer selon les modes d'emploi ou les indications du fabricant.
- Mise à la terre de toutes les pièces conductrices dans la zone de travail.
- La résistance de mise à la terre de l'objet ne doit pas dépasser 1 MΩ (Mégaohm) (Perdurance à la terre mesurée sous 500 V ou 1000 V).
- Raccorder l'armoire AquaCoat uniquement à la prise de terre du système.
- Les chaussures de travail et, le cas échéant, les gants utilisés doivent pouvoir dissiper l'électricité statique.



B\_03367

Prise de terre du système

Prise de terre du système 35

### Sections minimales de câbles

Armoire AquaCoat	4 mm <sup>2</sup> ; AWG11
Transporteur	16 mm <sup>2</sup> ; AWG5
Cabine	16 mm <sup>2</sup> ; AWG5
Banc de pulvérisation	16 mm <sup>2</sup> ; AWG5

## 5.1.5 CONTRÔLES DE SÉCURITÉ

### 5.1.5.1 CONTRÔLE DE LA MISE À LA TERRE

#### Tous les jours :

Avant de commencer à travailler, vérifier et s'assurer par contrôle visuel qu'il existe un raccord à la terre au niveau de l'armoire AquaCoat et de tous les composants importants.

### 5.1.5.2 CONTRÔLE DES ÉLÉMENTS DE SÉCURITÉ

#### Tous les jours :

- Contrôle visuel général :  
Bande de mise à la terre, tous les câbles et raccordements pour des dommages ou lâchement des contacts examinent.

#### Une fois par mois :

- Test de l'interrupteur de porte :  
Enlever la plaque antérieure.  
Mettre l'appareil de commande en service.  
Actionner la gâchette du pistolet de pulvérisation.  
La haute tension doit rester désactivée.
- Test de l'interrupteur de mise à la terre :  
Mettre la plaque antérieure en place.  
Mettre l'appareil de commande en service.  
Écouter si on entend un mouvement de l'interrupteur.  
Vérifier que la plaque antérieure est verrouillée.  
Eteindre l'appareil de commande.  
Écouter si on entend un mouvement de l'interrupteur.

## 5.2 PRÉPARATION DE LA LAC À L'EAU


La viscosité de la peinture est de grande importance. On obtient les meilleurs résultats de vaporisation pour les valeurs comprises entre 25 et 40 DIN-s (mesurées dans une coupe consistométrique d'immersion DIN 4 mm; 0.16 inch).

La mise en oeuvre de 60 DIN-s est généralement possible sans problème quand on doit obtenir de hautes épaisseurs de couches.

En cas de problèmes d'application, adressez-vous au fabricant de la peinture.

### 5.2.1 TABLE DE CONVERSION POUR LES VISCOSITÉS

milli Pascal x Sec mPas	Centipoise	Poise	DIN Cup 4 mm ; 0.16 inch	Ford Cup 4	Zahn 2
10	10	0.1		5	16
15	15	0.15		8	17
20	20	0.2		10	18
25	25	0.25	14	12	19
30	30	0.3	15	14	20
40	40	0.4	17	18	22
50	50	0.5	19	22	24
60	60	0.6	21	26	27
70	70	0.7	23	28	30
80	80	0.8	25	31	34
90	90	0.9	28	32	37
100	100	1	30	34	41
120	120	1.2	33	41	49
140	140	1.4	37	45	58
160	160	1.6	43	50	66
180	180	1.8	46	54	74
200	200	2	49	58	82
220	220	2.2	52	62	
240	240	2.4	56	65	
260	260	2.6	62	68	
280	280	2.8	65	70	
300	300	3	70	74	
320	320	3.2			
340	340	3.4			
360	360	3.6	80		
380	380	3.8			
400	400	4	90		





A series of horizontal lines for writing, starting from the top right of the notepad and extending across the page.

### 5.3 MISE EN SERVICE


#### 5.3.1 RÈGLES GÉNÉRALES DE MANIPULATION DU PISTOLET DE PULVÉRISATEUR

→ Tenir compte des consignes de sécurité générales au chapitre 2.

	<p style="text-align: center;"><b>! DANGER</b></p> <p><b>Haute tension !</b> Danger de mort par dysfonctionnement de stimulateur cardiaque</p> <p>Veiller à ce que les personnes avec un stimulateur cardiaque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Ne travaillent pas avec un pistolet de pulvérisation électrostatique.</li> <li>→ Ne se tiennent pas à proximité du pistolet de pulvérisation électrostatique/de la pièce à peindre.</li> </ul>
	<p style="text-align: center;"><b>! AVERTISSEMENT</b></p> <p><b>Mise en service intempestive !</b> Danger de blessure</p> <p>Avant tous les travaux sur l'appareil, lors d'interruptions de travail et des défauts de fonctionnements :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Couper l'alimentation en énergie / l'arrivée d'air comprimé.</li> <li>→ Verrouiller le pistolet de pulvérisation contre l'actionnement.</li> <li>→ Eliminer la pression du pistolet et de l'appareil.</li> <li>→ Pour tous les défauts de fonctionnements, rechercher le défaut et l'éliminer selon le chap. « Recherche d'anomalies ».</li> </ul>
	<p style="text-align: center;"><b>! PRUDENCE</b></p> <p><b>Décharge électrique !</b> Danger de blessure</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Respecter une distance de sécurité de 100 mm; 4 inch (pouces) par rapport à la zone des buses du pistolet pendant la pulvérisation et au moins 20 secondes après que la pulvérisation est terminée.</li> </ul>

SIHI\_0129\_F

**Zone de danger :**



**Indication :**


Afin d'éviter les décharges électriques pendant la pulvérisation, il faut respecter une distance de 100 mm; 4 inch (pouces) par rapport à la pièce et aux autres objets mis à la terre.

**5.3.2 PRÉPARATION DE LA MISE EN SERVICE****PRUDENCE****Impuretés dans le système de pulvérisation !**

Bouchage du pistolet de pulvérisation

→ Avant la mise en service, rincer le pistolet de pulvérisation et le dispositif d'alimentation en peinture avec un produit de nettoyage approprié.

SIHL\_0010\_F


**5.3.2.1 PACK DE PULVÉRISATION AVEC RÉSERVOIR SOUS PRESSION**

B\_03369



**Il faut tenir compte des points suivants :**

1. Ouvrir le soupape d'échappement du réservoir à pression (13).
2. Serrer le câble haute tension (22) sur le réservoir à pression.
3. Défaire les écrous moletés sur le réservoir sous pression et enlever le couvercle.
4. Remplir le réservoir à pression avec un produit de nettoyage approprié pour tester l'étanchéité de l'équipement.
5. Remettre le couvercle du réservoir à pression en place et resserrer tous les écrous moletés à fond à la main.
6. Régler le régulateur de pression du réservoir sous pression sur la valeur maximale.
7. Raccorder à la terre.
8. Raccorder le système AquaCoat à la source d'air comprimé (8). Régler sur la pression maxi 0.6 MPa; 6 bar; 87 psi au niveau de l'unité de réglage pour la pression du produit. Maintenir cette pression pendant 5 minutes et vérifier l'étanchéité de tous les éléments des raccords.
9. Une fois que l'étanchéité du système a été constatée, on peut ôter la sûreté du pistolet pulvérisateur et procéder à un rinçage approfondi du système.
10. Dépressuriser le dispositif et bloquer le pistolet.
11. Ouvrir le réservoir sous pression (13) et vidanger le produit de nettoyage ou l'eau.
12. Remplir le réservoir à pression de peinture en veillant à ne pas dépasser le niveau de remplissage maxi.
13. Remettre le couvercle du réservoir à pression en place et resserrer tous les écrous moletés à fond à la main.
14. Brancher le cordon électrique (9) du système AquaCoat dans une prise électrique.
15. Mettre la plaque antérieure (2) en place. Mettre l'interrupteur d'alimentation du VM 5000W en marche.
16. Le système est prêt à pulvériser.



**5.3.2.2 PACK DE PULVÉRISATION AVEC UNE POMPE À DOUBLE MEMBRANE**

B\_03370

**Il faut tenir compte des points suivants :**


1. Disposer un réservoir (13) avec un produit de nettoyage approprié dans l'armoire AquaCoat et y plonger le système d'aspiration pour vérifier l'étanchéité de l'équipement.
2. Raccorder à la terre.
3. Raccorder le système AquaCoat à la source d'air comprimé (8). Régler sur la pression maxi 0.6 MPa; 6 bar; 87 psi au niveau de l'unité de réglage pour la pression du produit. Maintenir cette pression pendant 5 minutes et vérifier l'étanchéité de tous les éléments des raccords.
4. Une fois que l'étanchéité du système a été constatée, on peut ôter la sûreté du pistolet de pulvérisation et procéder à un rinçage approfondi du système.
5. Détendre la pression sur l'équipement et mettre le pistolet de pulvérisation (4) en sûreté.
6. Retirer le produit de nettoyage.
7. Remplir le réservoir de produit (13) de peinture, le mettre dans l'armoire et y plonger le système d'aspiration (12).

8. Fixer le câble haute tension (22) par serrage sur le réservoir de produit métallique (13) ou, dans le cas d'un récipient en plastique, à la partie métallique du système d'aspiration (12).
9. Brancher le cordon électrique (9) du système AquaCoat dans une prise électrique.
10. Mettre la plaque antérieure (2) en place. Mettre l'interrupteur d'alimentation du VM 5000W en marche.

	 <b>PRUDENCE</b>
	<p><b>Décharge électrique en cas d'utilisation de réservoirs de produit avec revêtement !</b></p> <p>Risque de blessures, la charge électrique appliquée au produit n'est pas optimale</p> <p>→ S'assurer que la partie métallique du réservoir est reliée au câble HT (enlever par ex. le revêtement à l'endroit du raccord).</p>

SIHI\_0130\_F



11. Le système est prêt à pulvériser.

**5.3.2.3 « SPRAYPACK » AVEC POMPE PNEUMATIQUE EVOMOTION**

B\_03363

**Il faut tenir compte des points suivants :**

1. Disposer un réservoir (13) avec un produit de nettoyage approprié dans l'armoire AquaCoat et y plonger le système d'aspiration pour vérifier l'étanchéité de l'équipement.
2. Raccorder à la terre.
3. Raccorder le système AquaCoat à la source d'air comprimé (8). Régler sur la pression maxi 0.6 MPa; 6 bar; 87 psi au niveau de l'unité de réglage pour la pression du produit. Maintenir cette pression pendant 5 minutes et vérifier l'étanchéité de tous les éléments des raccords.
4. Une fois que l'étanchéité du système a été constatée, on peut ôter la sûreté du pistolet de pulvérisation et procéder à un rinçage approfondi du système.
5. Détendre la pression sur l'équipement et mettre le pistolet de pulvérisation (4) en sûreté.
6. Retirer le produit de nettoyage.
7. Remplir le réservoir de produit (13) de peinture, le mettre dans l'armoire et y plonger le système d'aspiration (12).
8. Fixer le câble haute tension (22) par serrage sur le réservoir de produit métallique (13) ou, dans le cas d'un récipient en plastique, à la partie métallique du système d'aspiration (12).
9. Brancher le cordon électrique (9) du système AquaCoat dans une prise électrique.
10. Mettre la plaque antérieure (2) en place. Mettre l'interrupteur d'alimentation du VM 5000W en marche.


	 <b>PRUDENCE</b>
	<p><b>Décharge électrique en cas d'utilisation de réservoirs de produit avec revêtement !</b>          Risque de blessures, la charge électrique appliquée au produit n'est pas optimale</p> <p>→ S'assurer que la partie métallique du réservoir est reliée au câble HT (enlever par ex. le revêtement à l'endroit du raccord).</p>

SIHI\_0130\_F

11. Le système est prêt à pulvériser.

## 5.4 TRAVAUX

### 5.4.1 PRÉPARATIFS POUR UNE PULVÉRISATION AVEC BUSE À JET PLAT



1. Mettre l'appareil de commande VM 5000W en service. Mettre l'interrupteur principal (1) sur la position 1. Pendant la phase de démarrage, l'appareil effectue automatiquement un test de fonctionnement et commute ensuite automatiquement sur la recette 1 (15).
2. Régler la recette souhaitée.
3. Régler l'alimentation en peinture (10) sur une pression de service d'environ 0.05-0.15 MPa; 0.5-1.5 bar; 7.25-22 psi.
4. Déverrouiller le pistolet pulvérisateur.
5. Si on actionne maintenant la gâchette du pistolet pulvérisateur, on met en marche la haute tension et les deux indicateurs (21) et (22) passent d'un affichage à point à un affichage à barre, c.-à-d. qu'on peut y lire la valeur réelle de la haute tension (21) et celle du courant de pulvérisation (22).
6. La touche (3) permet de mettre en marche la haute tension et de la couper.
7. Pulvériser sur un objet de test (actionner le pontet).
8. Régler la pression de l'alimentation en peinture (10) et de l'air de pulvérisation (11) en fonction de la buse et de l'objet.

#### Indication :

On peut modifier la quantité de peinture comme suit :

- Modifier de la pression du produit  
ou
- En utilisant une autre buse (voir Accessoires).

### 5.4.2 MISE EN MARCHÉ DE LA VAPORISATION

1. Insérer la buse souhaitée dans le pistolet.
2. Ouvrir le robinet d'arrêt.
3. Mettre l'appareil de commande en service.
4. Régler l'alimentation en peinture sur pression de service  $P_{MAT}$ .
5. Vaporiser sur un objet de test (actionner le pontet).
6. Régler la pression de pulvérisation à la pompe de peinture ou au récipient sous pression selon la buse et l'objet.
7. Mettre le réglage de l'air à l'arrière du pistolet en position médiane, ouvrir maintenant l'air de pulvérisation et l'ajuster de façon optimale en fonction de la buse et de l'objet.

#### Procédés de projection à jet rond :

8. En tournant le réglage de l'air ou la vis de réglage sur le côté du pistolet, il est possible d'agir en plus sur le jet de l'air de pulvérisation.

#### Indication

La taille du capuchon d'air doit correspondre à la taille de la buse.


#### Dans le cas d'une méthode de pulvérisation à jet plat :

8. Modification de la largeur du jet de pulvérisation en tournant le réglage de l'air à l'arrière du pistolet ou en choisissant la buse adéquate.

#### Indications

La quantité de produit est modifiée en :

- Modifier de la pression du produit
- ou
- Utilisant une buse d'une autre taille (voir les accessoires).



B\_03584

### 5.4.3 CONTRÔLER LE SCHÉMA DE PULVÉRISATION

#### Démarrage de la pulvérisation d'air (sans électrostatique)

1. Mettre l'alimentation en produit en route en réglant la pression de service sur environ 0.05 à 0.15 MPa; 0.5 à 1.5 bar; 7 à 22 psi.
2. Pulvériser le produit (actionner la gâchette) en surveillant la pulvérisation du produit.
3. Régler la pression de pulvérisation sur l'alimentation en produit jusqu'à obtenir une bonne pulvérisation du produit.
4. Ouvrir le régulateur d'air comprimé pour l'air de pulvérisation et le régler de manière à obtenir une pulvérisation optimale.
5. Avec le réglage de l'air sur le pistolet, régler le rapport entre l'air de mise en forme et l'air de pulvérisation jusqu'à obtenir un résultat optimal de pulvérisation.


#### Indication

On peut modifier la quantité de peinture comme suit :

- Modifier de la pression du produit ou
- En utilisant une autre buse à jet plat (voir le chap. 11)
- Réduction de la course de la soupape du produit.

#### Influence du réglage de l'air sur la forme du résultat de la pulvérisation


La forme du résultat de la pulvérisation peut être adaptée selon l'objet à peindre de façon optimale avec le réglage de l'air. La figure montre l'influence du régulateur de l'air formé sur le schéma de pulvérisation. D'autres tailles de buse permettent de réaliser des schémas de pulvérisation relativement plus grands ou plus petits.





#### 5.4.4 PASSAGE DE L'AIR JET ROND À L'AIR JET PLAT

1. Eteindre l'appareil de commande.
2. Effectuer une dépressurisation de la peinture et de l'air comprimé au pistolet et de l'appareil.
3. Raccorder l'alimentation en peinture au produit de nettoyage.
4. Régler la pression du produit. Arrêter l'air de pulvérisation.
5. Rincer à fond le pistolet.
6. Décharger la pression du produit sur le pistolet et l'appareil !
7. Dévisser à la main l'écrou-raccord (1).
8. Dévisser le capuchon d'air EAR (2). Dévisser et enlever manuellement la buse EAR (3).
9. Nettoyer avec précaution l'avant du pistolet avec un chiffon humide.
10. Visser et serrer légèrement à la main la buse à jet plat EAF (5).
11. Placer le capuchon d'air EAF (4). Visser l'écrou d'accouplement (1) sur le corps du pistolet.
12. Régler le niveau souhaité du jet plat avec les cornes du capuchon d'air (6) et serrer ensuite légèrement à la main l'écrou d'accouplement.




### 5.4.5 NETTOYAGE DES PIÈCES DE LA BUSE

Les éléments de la buse (2,3,4,5 et 6) doivent être plongés uniquement dans une solution de nettoyage recommandée par le fabricant de peintures et doivent en être immédiatement retirés. Ils ne doivent pas être placés trop longtemps dans la solution de nettoyage. Nettoyer ces pièces avec un pinceau et les sécher avec un chiffon ou une soufflette.

### 5.4.6 DÉMARRER L'APPAREIL DE COMMANDE VM 5000W

1. Tourner l'interrupteur en position 1.
2. Toutes les DEL s'allument pendant env. 1 seconde sur l'appareil de commande.



B\_03372

3. La version du matériel et la version du logiciel s'affichent en alternance à l'écran.



Version du matériel




Version actuelle du logiciel

B\_03373

4. L'appareil de commande est prêt à fonctionner au bout de quelques secondes.

**Indication :**

Chaque opération de démarrage se termine par la mise à disposition des données de consigne enregistrées dans la recette « R1 ».



B\_03374

### 5.4.7 RÉGLER ET ENREGISTRER LES FORMULATIONS


Les valeurs de consigne pour la haute tension (kV) et pour la limitation du courant de pulvérisation ( $\mu\text{A}$ ) sont enregistrées dans chaque formulation. Les valeurs suivantes sont enregistrées par défaut à l'usine aux trois emplacements de la mémoire disponibles pour les formulations :

Réf. recette	Haute tension de consigne en kV	Consigne de limitation du courant de pulvérisation en $\mu\text{A}$
R1	70	100
R2	60	100
R3	40	80


Les formulations 1 - 3 peuvent être directement appelées et enregistrées avec les touches de programme R1, R2 et R3. Une fois que la formulation souhaitée a été appelée, les différents paramètres du revêtement peuvent être appelés et modifiés avec les touches de sélection adéquates (voir aux chapitres 5.4.7, 5.4.8). En cas de modification d'un paramètre, la DEL placée à gauche de la touche de programme s'éteint et indique à l'utilisateur que la valeur d'un paramètre a été modifiée.

La sauvegarde des paramètres s'effectue selon la description suivante :

- Appuyer brièvement sur la touche de programme adéquate pour réutiliser les valeurs réglées à l'origine. Les valeurs modifiées ne sont pas validées.
- Quand les valeurs modifiées doivent être enregistrées, appuyer sur la touche de programme adéquate et la maintenir enfoncée pendant env. 2 secondes, jusqu'à ce que la DEL située à côté de la touche clignote rapidement. Les valeurs modifiées sont ainsi sauvegardées.


**5.4.8 RÉGLAGE DE LA HAUTE TENSION****Etapes de travail :**

1. Appuyer sur la touche « Haute tension » (7) pour régler la haute tension. La diode lumineuse (8) indique que la haute tension est sélectionnée.




2. La haute tension peut maintenant être réglée avec le régulateur universel (2) de 5 à 70 kV avec une définition de 1 kV. La valeur correspondante est indiquée dans l'affichage à DEL (27).

L'affichage lumineux à barre « Haute tension » (21) se trouve au-dessus de la touche « Haute tension » (7). La valeur de consigne est indiquée sous forme de point sur cette bande lumineuse, quand l'appareil de commande est en position d'attente.

**5.4.9 RÉGLAGE DE LA LIMITATION DU COURANT****Etapes de travail :**

1. Appuyer sur la touche « Limitation du courant » (5) pour limiter le courant de pulvérisation. La diode lumineuse (6) indique que la limitation du courant est sélectionnée.



2. La limitation du courant peut maintenant être réglée avec le régulateur universel (2) de 10 à 100 µA avec une définition de 1 µA. La valeur correspondante est indiquée dans l'affichage à DEL (27).

L'affichage lumineux à barre « Limitation du courant » (22) se trouve au-dessus de la touche « Limitation du courant » (5). La valeur de consigne est indiquée sous forme de point sur cette bande lumineuse, quand l'appareil de commande est en position d'attente.

La limitation du courant est un seuil réglable. Quand ce seuil est dépassé, par ex. en rapprochant le pistolet pulvérisateur de l'objet qui doit être peint, le réglage de la haute tension est réduit jusqu'à ce que le seuil ne soit plus dépassé.


Les valeurs réglées dans les exemples pour la haute tension de consigne de 40 kV et la limitation du courant de 83 µA sont enregistrées en appuyant plus longtemps (> 2 s) sur la touche de la recette R2.

**5.4.10 AFFICHAGE PENDANT LA PULVÉRISATION**

Prêt à pulvériser avec la recette R2 (Voir l'illustration ci-dessous).

Appareil de commande en position d'attente.


Les DEL des valeurs de consigne sont allumées sous forme de point et la valeur de la haute tension est affichée de manière numérique dans l'affichage à DEL. Quand on appuie sur la touche de limitation du courant, la valeur de consigne réglée pour la limitation du courant de pulvérisation s'affiche de manière numérique dans l'affichage à DEL.



B\_03379

Pulvériser avec la recette R2.


L'actionnement de la gâchette du pistolet de pulvérisation fait s'établir la haute tension. Les DEL s'allument ensuite sous forme de barre et indiquent les valeurs réelles. La valeur réelle actuelle de la touche activée pour la haute tension (kV) s'affiche de manière numérique dans l'affichage à DEL. Quand on appuie sur la touche de limitation du courant de pulvérisation, la DEL correspondante s'allume et la valeur réelle adéquate est indiquée en µA dans l'affichage à DEL.



B\_03380

**5.4.11 MODE DE VEILLE**


Le mode de veille peut être choisi pour une pulvérisation sans haute tension. Appuyer brièvement sur la touche « Veille » (3), la diode lumineuse (4) s'allume. Toutes les autres DEL sont éteintes.



À partir du mode de veille, on revient à la position d'attente sauvegardée auparavant en appuyant sur la touche (3) (voir l'illustration ci-dessous).

**Indication :**

Cette fonction peut également être commandée et utilisée à partir du pistolet.




**5.4.12 COMPTEUR D'HEURES DE SERVICE/ AFFICHAGE DE MAINTENANCE**

Deux compteurs d'heures sont implémentés dans l'appareil de commande. Le compteur absolu compte en continu les heures de service du pistolet de pulvérisation et le compteur d'heures pour la maintenance permet de définir et de surveiller les intervalles de maintenance du pistolet de pulvérisation.

À partir de la position d'attente de l'appareil de commande, on arrive dans l'affichage du menu de maintenance au moyen de la touche « S.A.V. » (25).

Organisation du menu de maintenance (l'affichage à DEL 26 est allumé) :

Bouton poussoir	Description de l'affichage
R1	Affichage des heures de service absolues du pistolet de pulvérisation Format d'affichage : Valeur au compteur < 999 heures : 001 = 1 heure. : 291 = 291 heures. Valeur au compteur > 1000 heures : 1.23 = 1230 heures., 45.2 = 45200 heures. Valeur maximale de l'affichage = 99.9 = 99900 heures. Des traits clignotants apparaissent ensuite.
R2	Affichage du compteur de maintenance temporaire et remise à zéro de ce compteur
R3	Réglage de l'intervalle de maintenance en heures, activation ou verrouillage de cette fonction




B\_03382




**5.4.13 CONFIGURER L'AFFICHAGE DE LA MAINTENANCE**


Lors de la première utilisation de l'appareil, la fonction de l'intervalle de maintenance est désactivée. On peut alors activer cette fonction par le biais du bouton-poussoir R3 (19). La plage de réglage de la limite d'intervalle de maintenance s'étend de 0 à 999 heures.

**Réglage et enregistrement de la limite d'intervalle de maintenance en heures :****Etapas de travail :**

1. Actionner brièvement la touche R3 (19), la DEL (20) s'allume.
2. Régler la limite d'intervalle de maintenance souhaitée (90 heures par ex.) au moyen du bouton rotatif de réglage (2).
3. Vérifier le réglage dans l'affichage à DEL (27).
4. La valeur est sauvegardée en appuyant et en maintenant enfoncée la touche « Courant de pulvérisation » (5) jusqu'à ce que l'affichage à DEL (27) commence à clignoter.

**Consulter la valeur au compteur depuis la dernière maintenance effectuée sur le pistolet :****Etapas de travail :**

1. Actionner brièvement la touche R2 (17), la DEL (18) s'allume.
2. Lire la valeur dans l'affichage à DEL (27). Sur l'exemple, 46 heures se sont écoulées depuis la dernière maintenance effectuée sur le pistolet de pulvérisation. L'affichage à barre sur la gauche (22) indique que 50 % de la durée de l'intervalle fixée s'est écoulé.
3. L'affichage peut être mis à « 0 » dans l'affichage à DEL (27) en appuyant et en maintenant enfoncée la touche (5) (réinitialisation après l'écoulement de l'intervalle fixé).

**5.4.14 AFFICHAGE « EFFECTUER MAINTENANCE »**

B\_03385

**Condition :**

La fonction « Limite d'intervalle de maintenance » est activée.


**« Effectuer la maintenance sur le pistolet de pulvérisation »**

Le voyant lumineux (26) commence à clignoter lorsque la période définie pour l'intervalle de maintenance est écoulée.


L'affichage de maintenance clignotant n'est qu'un avertissement. On peut continuer à travailler sans restriction.

**5.5 CONFIGURATION DE L'APPAREIL****5.5.1 VUE D'ENSEMBLE DES PARAMÈTRES**


Paramètres		Valeur	Description
C13	Verrouillage de l'utilisation	off (Réglage d'usine)	Le verrouillage de l'utilisation est désactivé.
		on	Le verrouillage de l'utilisation est activé, il n'est pas possible de modifier les valeurs de consigne (kV et $\mu$ A), il est uniquement possible d'appeler le choix de la recette et des fonctions de commande.
		pro	Verrouillage de l'utilisation Pro (programme) La sélection de recettes et de fonctions de commande est possible. Il est possible de modifier les valeurs de consigne (kV et $\mu$ A), mais pas de les enregistrer dans les recettes.
C19	Reset recettes	no (Réglage d'usine)	Aucune réaction
		res	Tous les programmes sont remis à l'état à la livraison si « res » est enregistré avec la touche Maintenance.
C20	Reset configuration	no (Réglage d'usine)	Aucune réaction
		res	Tous les paramètres de configuration sont remis à l'état à la livraison (réglage d'usine) si « res » est enregistré avec la touche Maintenance.

**5.5.2 ACCÈS AU MODE DE CONFIGURATION DE L'APPAREIL****Etapes de travail :**

1. Commuter l'appareil en « veille » en appuyant sur la touche « Veille » (3). La DEL « Veille » (4) s'allume en jaune.



2. Appuyer et maintenir enfoncée la touche « S.A.V. » (25).
3. Tourner de l'autre main le régulateur universel (2), jusqu'à ce que le nombre « 10 » apparaisse dans l'affichage à DEL (27). Relâcher ensuite la touche « S.A.V. » (25). Le texte « configuration » défile dans l'affichage à DEL (27). L'appareil se trouve maintenant en mode de configuration.



4. Le premier paramètre de configuration C11 s'affiche maintenant dans l'affichage à DEL (27). Les deux affichages à DEL « Courant de pulvérisation » (6) et « Haute tension » (8) clignotent en même temps. La DEL « Veille » (4) clignote rapidement.

**Indication :**

Les paramètres C11 et C12 peuvent être modifiés, mais cela n'a aucun effet.

Les réglages de la configuration sont divisés en trois groupes pour faciliter l'utilisation. Le premier groupe est destiné à l'utilisateur final, les deux autres groupes étant protégés par mot de passe et réservés au S.A.V. Wagner, au site de production Wagner ou au centre de S.A.V. Wagner, ceux-ci disposant de l'infrastructure nécessaire.

**Groupe 1 :**


Paramètres C11 à C20  
(utilisateur final)

**Groupe 2 :**

Paramètres C21 à C30  
(centre de S.A.V. Wagner)

**Group 3 :**

Paramètres C31 à C40  
(Production en usine, centre de S.A.V. Wagner)





### 5.5.3 EXEMPLE DE RÉGLAGE « PARAMÈTRE C13 »

Après l'accès au mode de configuration, le paramètre « C11 » apparaît par défaut dans l'affichage à DEL (27).

On peut passer au paramètre « C13 » en appuyant sur l'une des deux touches « Courant de pulvérisation » (5) et « Haute tension » (7).


Pour modifier la valeur d'un paramètre appelé (par ex. C13), actionner la touche « Veille » (25). Le contenu du paramètre est indiqué dans l'affichage à DEL (27).





La DEL clignotante « Maintenance » (26) indique que la valeur du paramètre « off » peut être modifiée dans l'affichage à LED (27) avec le régulateur universel (2). Le paramètre C13 peut avoir les valeurs « on », « off » ou « pro ».

Maintenir enfoncée la touche « Maintenance » (25) pendant un certain temps, la valeur réglée est ainsi sauvegardée dans le paramètre C13.




Appuyer sur la touche « Veille » (3) pour quitter le mode de configuration.

## 6 MAINTENANCE

→ Tenir compte des consignes de sécurité au chapitre 2.

L'équipement de pulvérisation AquaCoat doit être tous les jours nettoyé et rincé. Il est important d'utiliser un produit de nettoyage approprié pour le nettoyage de la peinture.

	<b>⚠ AVERTISSEMENT</b>
	<p><b>Maintenance/réparation inappropriées !</b> Danger de blessure et de dommages à l'appareil</p> <p>→ Faire effectuer les réparations et le remplacement de pièces uniquement par du personnel spécialement formé ou un point de service après-vente WAGNER.</p> <p>→ Avant tous les travaux sur l'appareil et lors d'interruptions de travail :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Couper l'alimentation en énergie/l'arrivée d'air comprimé.</li><li>- Éliminer la pression du pistolet de pulvérisation et de l'appareil.</li><li>- Verrouiller le pistolet de pulvérisation contre l'actionnement.</li></ul> <p>→ Pour tous les travaux, respecter le mode d'emploi et le manuel de maintenance.</p>

SIHI\_0004\_F

<b>PRUDENCE</b>
<p><b>Produit de nettoyage dans le canal d'air !</b> Défauts de fonctionnement à cause de joints qui gonflent</p> <p>→ Ne jamais plonger le pistolet de pulvérisation dans le produit de nettoyage ou d'eau.</p>

SIHI\_0002\_F

**6.1 MISE HORS SERVICE ET NETTOYAGE**


1. Mettre l'appareil de commande hors tension et enlever la plaque antérieure.
2. S'assurer de la décharge de pression du produit et couper l'arrivée d'air au pistolet.
3. Démonter la buse à jet rond ou plat et la nettoyer séparément.
4. Raccorder le système à une alimentation en produit de nettoyage.
5. Actionner la gâchette et rincer soigneusement le pistolet.
6. Procéder à une décharge de pression sur le pistolet et l'appareil et retirer l'alimentation en produit de nettoyage.
7. Mettre l'arrivée d'air en marche au niveau du pistolet et nettoyer les canalisations d'air par soufflage.
8. Couper l'arrivée d'air au pistolet.
9. Dépressuriser le dispositif et bloquer le pistolet.
10. Nettoyer le corps du pistolet et les autres composants AquaCoat avec une solution de lavage recommandée par le fabricant de laque, puis sécher avec un chiffon ou un pistolet à air comprimé.

**PRUDENCE****Produit de nettoyage dans le canal d'air !**

Défauts de fonctionnement à cause de joints d'étanchéités qui gonflent  
 Courant de fuite vers la terre -> pas de haute tension

- Toujours maintenir le pistolet de pulvérisation vers le bas lors du nettoyage.
- S'assurer que ni la peinture ni le produit de nettoyage ne parviennent dans le canal d'air.
- Pendant les temps de repos et en cas d'entreposage prolongé, le pistolet de pulvérisation doit être posé avec l'adaptateur tourné vers le bas.



SIHI\_0145\_F



B\_03368



## 7 RECHERCHE DES PANNES ET ENTRETIEN

	 <b>AVERTISSEMENT</b>
	<p><b>Maintenance/réparation inappropriées !</b> Danger de blessure et de dommages à l'appareil</p> <p>→ Faire effectuer les réparations et le remplacement de pièces uniquement par du personnel spécialement formé ou un point de service après-vente WAGNER.</p> <p>→ Avant tous les travaux sur l'appareil et lors d'interruptions de travail :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Couper l'alimentation en énergie/l'arrivée d'air comprimé.</li> <li>- Eliminer la pression du pistolet de pulvérisation et de l'appareil.</li> <li>- Verrouiller le pistolet de pulvérisation contre l'actionnement.</li> </ul> <p>→ Pour tous les travaux, respecter le mode d'emploi et le manuel de maintenance.</p>

SIHI\_0004\_F


### 7.1 DYSFONCTIONNEMENTS DE L'INSTALLATION

Problème	Cause	Remède
Débit insuffisant de peinture	• Buse trop petite	• Jet plat : Choisir une buse plus grande (voir tableau des buses)
	• Pression de peinture trop bas	• Augmenter la pression de peinture
	• Trop grande viscosité de la peinture	• Diluer la peinture selon les instructions du fabricant
	• Filtre bouché à l'alimentation en produit	• Nettoyer ou remplacer le filtre
	• Buse AirCoat bouchée	• Nettoyer ou remplacer la buse
	• Course de la soupape du produit réglée de façon trop courte	• Agrandir la course de la soupape du produit en tournant la vis de réglage
Mauvais schéma de pulvérisation	• Air de pulvérisation mal réglé	• Re-régler pression de l'air de pulvérisation
	• Buse trop grande	• Choisir une buse plus petite (voir tableau des buses)
	• Viscosité de la peinture trop élevée	• Diluer la peinture selon instructions du producteur
	• Pression de peinture trop élevée	• Réduire la pression de la peinture
	• Buse endommagée	• Placer une nouvelle buse

<b>Problème</b>	<b>Cause</b>	<b>Remède</b>
Mauvaise prise	• Mise à la terre insuffisante de l'objet	• Contrôler avec un ohm mètre la mise à la terre de l'objet ou à la suspension
	• Trop basse ou trop forte résistance électrique de la laque	• Contrôler la résistance de la laque, voir chapitre 4.1.1
	• Trop forte pression de pulvérisation	• Régler la pression de pulvérisation
Rejaillissement	• Pas de mise à la terre de l'objet	• Contrôler la mise à la terre
	• Trop grande distance entre le pistolet et l'objet	• Diminuer la distance entre le pistolet et l'objet
	• Haute tension mal réglée (trop élevée)	• Adapter la haute tension au produit
Pas d'enveloppe	• Pas de haute tension	• Corriger la défaillance selon le mode d'emploi de l'appareil de commande
		• Mettre le commutateur à haute tension en marche
	• Joint d'étanchéité défectueux dans la pièce rapportée	• Réparations par le service après-vente Wagner
	• Canaux d'air humides	• Nettoyer et sécher les canaux d'air
Tige de soupape non étanche	• Joints d'étanchéité de la tige de soupape endommagés	• Remplacer les joints d'étanchéité (voir au chapitre 8)


**7.2 AFFICHAGE DE PANNE SUR L'APPAREIL DE COMMANDE VM 5000W**

Problème	Cause	Remède
Aucun voyant lumineux n'est allumé	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le réseau n'est pas en service</li> <li>• Les fusibles sont défectueux</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifier le réseau, mettre en marche</li> <li>• Remplacer les fusibles</li> <li>• Contacter S.A.V. Wagner</li> </ul>
Pas de haute tension	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Câble de pistolet non raccordé ou défectueux</li> <li>• Pistolet non raccordé ou défectueux</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Raccorder le câble de pistolet</li> <li>• Contacter S.A.V. Wagner</li> </ul>
La DEL de dysfonctionnement (24) est allumée Message de dysfonctionnement à l'écran (27)	• Voir les tableaux suivantes	• Voir les tableaux suivantes



B\_03506



Les dysfonctionnements sont indiqués par la DEL « Dysfonctionnement » (24). Le numéro d'erreur s'affiche en plus à l'écran (27). La haute tension est immédiatement désactivée en cas d'apparition d'un dysfonctionnement. Pour continuer à travailler, il faut d'abord éliminer le dysfonctionnement et le confirmer avec la touche « S.A.V. » (25).






B\_03505



Code l'écran	Problème	Cause	Remède
E11	Surveillance de terre	<ul style="list-style-type: none"> <li>● La ligne de mise à la terre est interrompue</li> <li>● Le pistolet n'est pas raccordé</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Vérifier / remplacer le câble du pistolet</li> <li>● Vérifier / remplacer le pistolet</li> <li>● Raccorder le pistolet de pulvérisation</li> </ul>
E12	Pas de courant de la bobine/discontinuité de la cascade	<ul style="list-style-type: none"> <li>● La cascade n'est pas raccordée</li> <li>● La cascade est discontinue -&gt; défectueuse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Raccorder la cascade</li> <li>● Vérifier / remplacer la cascade</li> </ul>
E13	Courant de la bobine trop élevé	<ul style="list-style-type: none"> <li>● La cascade est défectueux</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Vérifier / remplacer la cascade</li> </ul>
E21-E25	Erreur exceptionnelle	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Défaute survenu sur le matériel</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Contacter le S.A.V. de Wagner quand cela se répète</li> </ul>

## 8 RÉPARATIONS


	<div data-bbox="584 551 1016 607"> <b>AVERTISSEMENT</b></div> <div data-bbox="427 622 906 654"><b>Maintenance/réparation inappropriées !</b></div> <div data-bbox="427 656 927 687">Danger de mort et de dommages à l'appareil</div> <div data-bbox="427 719 1173 1070"><ul style="list-style-type: none"><li>→ Les réparations et le remplacement de pièces peuvent uniquement être effectués un point de service après-vente WAGNER ou par du personnel spécialement formé.</li><li>→ Réparer ou remplacer uniquement les pièces reprises au chapitre « Catalogue de pièces de rechange ».</li><li>→ Avant tous les travaux sur l'appareil et lors d'interruptions de travail :<ul style="list-style-type: none"><li>- Mettre l'appareil de commande hors tension.</li><li>- Eliminer la pression du pistolet de pulvérisation et de l'appareil.</li><li>- Verrouiller le pistolet de pulvérisation contre l'actionnement.</li></ul></li><li>→ Pour tous les travaux, respecter le mode d'emploi et le manuel de maintenance.</li></ul></div>
---	--


SIHL\_0048\_F

**8.1 DÉSASSEMBLAGE DU PISTOLET**

**Indication :**

Défaire manuellement la pointe de la soupape Air avec l'outil de montage.





B\_03250



**8.2 NETTOYAGE DES PIÈCES UNE FOIS LE DÉMONTAGE EFFECTUÉ****ATTENTION****Il convient alors de s'assurer que :**

- Nettoyer soigneusement toutes les pièces réutilisables (sauf les composants électriques) avec un produit de nettoyage approprié.
- L'adaptateur, le connecteur complet et la poignée intérieure doivent être propres et secs après le nettoyage. Faire attention à ce que ces pièces restent exemptes de solvant, graisse ou sueur des mains (eau salée).
- Les pièces de rechange peuvent posséder des propriétés relatives à la sécurité.
- Les pièces défectueuses, les joints toriques et les jeux de joints sont par principe à remplacer.

**AVERTISSEMENT****Incompatibilité du produit de nettoyage et du fluide de travail !**

Danger d'explosion et d'intoxication par des vapeurs toxiques

- Vérifier la compatibilité des produits de nettoyage et des fluides de travail à l'aide des fiches techniques de sécurité.


SIHL\_0060\_F

Les numéros de commande des pièces de rechange du pistolet, ainsi que des pièces d'usure telles que les joints d'étanchéité se trouvent au chapitre 12.

### 8.3 ASSEMBLAGE DU PISTOLET



#### Moyen auxiliaire de montage :

Pos	Référence	Description
1	9992590	Loctite 222
2	9992698	Vaseline blanche PHHV II
3	9992831	Loctite 542
4	9992511	Loctite 243





**3**

Position de montage de la garniture complète

Unité de tige de soupape  
Cote de réglage de la longueur

$$X = 122 \pm 0.1$$



Emboîter l'unité de la tige de soupape et la garniture complète.


SW5  
0.4-0.5 Nm

Emboîter l'unité de la tige de soupape et la garniture complète.


Extraire l'unité de la tige de soupape.

Serrer solidement la garniture complète.

B\_03253

**4**



Tenir compte de la position de montage !

**5**Outil de montage de l'aiguille de la soupape,  
Référence 2309368


B\_03399



**Indication :**


Serrer légèrement à la main la pointe de la soupape Air avec l'outil de montage.

**6****7****8**

Pousser la gâchette vers le haut dans le piston de la soupape à air.



**9****10**

**8.4 REMPLACEMENT DU PISTOLET DE PULVÉRISATION AVEC TUYAUX SOUS GAINÉ****Démontage du pistolet complet (1)**

1. Défaire l'écrou moleté du câble du pistolet (5) et débrancher le connecteur.
2. Desserrer l'écrou-raccord (4) du tuyau flexible d'air dans l'armoire AquaCoat.
3. Défaire l'écrou moleté (2).
4. Desserrer l'écrou d'accouplement (6) de la partie dénudée du flexible du produit (3).
5. Retirer le pistolet (1) avec les tuyaux sous gaine avec précaution.


Le pistolet pulvérisateur GM 5000EAW (Référence 2309872) peut être combiné avec différents lots de tuyaux. Les lots de tuyaux disponibles sont énumérés dans les accessoires (chap. 11.4).

### Montage du pistolet complet (1)

1. Bloquer le pistolet de pulvérisation.
2. Introduire la partie dénudée du flexible du produit environ 1,15 m; 3.77 ft par l'ouverture et la pousser jusqu'à la tôle de montage.
3. Fixer la tôle de montage (3) à la vis de mise à la terre avec l'écrou moleté (2).
4. Visser le flexible d'air du pistolet pulvérisateur (4) dans l'armoire AquaCoat.
5. Raccorder le câble du pistolet (5) à l'armoire AquaCoat et le bloquer avec la vis.
6. Visser l'extrémité dénudée du tuyau de peinture (3) à la combinaison de décharge avec l'écrou-raccord (6).

## 8.5 REMPLACEMENT DU TUYAU DE PEINTURE ET/OU DU TUYAU FLEXIBLE D'AIR


1. Desserrer et dévisser la vis de serrage (1).
2. Desserrer l'écrou (2) et extraire le flexible du produit de son oeillet de retenue.
3. Repousser en arrière la gaine de protection (4).
4. Extraire avec précaution le flexible du produit (3) de la gaine de protection (4).
5. Desserrer l'écrou d'accouplement (5) du pistolet et extraire avec précaution le flexible d'air (6) de la gaine de protection (4).



B\_03389

**8.6 DÉMONTAGE DE L'APPAREIL DE COMMANDE VM 5000W**


1. Mettre l'appareil de commande hors tension et enlever le panneau frontal (1).
2. Couper l'alimentation en air comprimé et détendre la pression sur l'installation.
3. Desserrer et dévisser les vis (2).
4. Extraire avec précaution l'appareil de commande (3) par l'avant. Faire attention aux lignes et aux câbles de raccordement au dos de l'appareil de commande !





## 8.7 OUVERTURE DE L'APPAREIL DE COMMANDE

1. Démontez l'appareil de commande de l'installation AquaCoat (voir au chap. 8.6).
2. Poser l'appareil de commande sur un support approprié.
3. Desserrer et dévisser les vis (1).
4. Soulever le couvercle (2) du boîtier.
5. Une fois la réparation effectuée, reposer le couvercle (2) sur le boîtier et le fixer avec les vis (1).



## 9 CONTRÔLE DU FONCTIONNEMENT APRÈS LE MONTAGE

### 9.1 APPAREIL AQUACOAT COMPLET


Après chaque réparation, il faut vérifier l'installation AquaCoat avant de la remettre en service. L'étendue des contrôles et des tests nécessaires dépend de la réparation effectuée et doit être consignée par écrit par le personnel chargé de la réparation.

Dans cette fonction vérifier le système ne doit pas être rempli avec un liquide.

Activité	Outils auxiliaires
<b>1. Contrôler les branchements</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Contrôler tous les raccords à vis du produit.</li> <li>● Contrôler tous les raccords d'air.</li> <li>● Tous les câbles électriques doivent être solidement vissés.</li> </ul>	Contrôle visuel
<b>« Contrôle de la sécurité »</b> <b>2. Vérifier la mise à la terre</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Mesurer la résistance entre la borne de terre et la poignée du pistolet (raccords métalliques) : -&gt; Valeur de consigne : max. 10 MΩ</li> <li>● Mesurer la résistance entre la borne de terre et la bande de mise à la terre : -&gt; Valeur de consigne : max. 10 MΩ</li> </ul>	Multimètre
<b>3. Raccorder l'appareil</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Raccorder le câble de terre.</li> <li>● Robinet principal fermé.</li> <li>● Raccorder l'alimentation en air (Pression réseau 0.8 MPa; 8 bar; 116 psi).</li> <li>● Raccorder la tension de réseau.</li> </ul>	
<b>4. Régler le klaxon</b> (uniquement en cas d'indication du niveau par un avertisseur sonore) <ul style="list-style-type: none"> <li>● Détacher et retirer l'appareil de commande de son support (voir au chap. 8.6).</li> <li>● Enclencher l'air.</li> <li>● Régler la limitation du klaxon sur le volume normal.</li> <li>● Couper l'air et remonter l'appareil de commande dans l'armoire.</li> </ul>	Clé pour vis à six pans creux 3 mm; 0.12 inch
<b>5. Tester l'interrupteur de la porte</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Ne pas monter la porte :</li> <li>● Robinet d'air fermé, actionner le pistolet -&gt; pas de haute tension présente :</li> <li>● L'appareil de commande n'indique ni haute tension ni courant.</li> </ul>	
<b>6. Tester l'interrupteur de mise à la terre</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Monter la porte.</li> <li>● Robinet d'air fermé.</li> <li>● Actionner le pistolet -&gt; la DEL « Haute tension » s'allume.</li> <li>● L'affichage de tension 0 kV.</li> <li>● Courant de 80-100 µA.</li> </ul>	

Activité	Outils auxiliaires
<b>7. Tester le verrouillage de la porte</b> <ul style="list-style-type: none"><li>● Interrupteur principal éteint.</li><li>● Air en marche.</li><li>● Interrupteur principal allumé =&gt; porte verrouillée.</li><li>● Interrupteur principal éteint =&gt; porte déverrouillée.</li></ul>	
<b>8. Tester l'émission</b> <ul style="list-style-type: none"><li>● Monter la porte.</li><li>● Interrupteur principal allumé.</li><li>● Régler la haute tension sur 5 kV.</li><li>● Retirer le pistolet.</li><li>● Augmenter progressivement la haute tension jusqu'au maximum (70 kV) quand le pistolet est actionné. Il ne doit pas y avoir plus d'une DEL allumée dans l'affichage du courant (10 <math>\mu</math>A).</li><li>● Interrupteur principal éteint.</li></ul>	

## 10 ÉLIMINATION DU PRODUIT

	INDICATION
	<p><b>Ne jetez jamais d'anciens appareils électriques avec les ordures domestiques !</b></p> <p>Suivant la directive européenne 2002/96/CE d'élimination des anciens appareils électriques et sa transposition dans le droit national, ce produit ne peut pas être éliminé avec les ordures domestiques, mais doit être envoyé à une revalorisation compatible avec l'environnement.</p> <p>Votre ancien appareil électrique Wagner sera repris par nos soins ou par nos représentations commerciales et éliminé de manière compatible avec l'environnement. Adressez-vous dans ce cas à un de nos points de service après-vente ou à une de nos représentations commerciales ou directement à nous.</p>

SIHL\_0127\_F

## 11 ACCESSOIRES

### 11.1 SIÈGES DE SOUPAPES/ POINTES DE SOUPAPES

#### 11.1.1 SIÈGES DE SOUPAPES

Référence	Désignation
2312179	Siège de soupape Air compl. (Acier)
2312176	Siège de soupape Air compl. (PEEK)



#### 11.1.2 POINTES DE SOUPAPES

Référence	Désignation
2312187	Pointe de la soupape EAW complète (PEEK)
2312188	Pointe de soupape EAW complète (acier)



### 1.2 BUSES À JET ROND

#### 11.2.1 CAPUCHONS D'AIR AR 5000

Référence	Désignation
2310557	Capuchon d'air AR 5000 (D8)
2315049	Capuchon d'air AR 5000 (D12)



**11.2.2 BUSES AR 5000**


Référence	Désignation
2310559	Buse AWR 5000 (D8)
2315051	Buse AWR 5000 (D12)



B\_03238









B\_03238




**11.2.3 MESURES DES DÉBIT AVEC DES LAQUES**

B\_03456

**11.3 BUSES À JET PLAT****11.3.1 EAF CAPUCHONS D'AIR**

Référence	Description	
2310506	EAF capuchon d'air 0.4 - 0.8	 B_03240
2310507	EAF capuchon d'air 1.0 - 1.4	 B_03240
2310508	EAF capuchon d'air 1.6 - 2.0	 B_03240
2314255	EAF capuchon d'air 0.4 - 0.8 (large)	 B_03240
2314256	EAF capuchon d'air 1.0 - 1.4 (large)	 B_03240
2314258	EAF capuchon d'air 1.6 - 2.0 (large)	 B_03240

**11.3.2 EAF BUSES À JET PLAT**

Référence	Description	
2310538	EAF buse à jet plat 0.4 (bleu)	 B_03241
2310539	EAF buse à jet plat 0.6 (noir)	 B_03241
2310540	EAF buse à jet plat 0.8 (jaune)	 B_03241

Référence	Description
2310541	EAF buse à jet plat 1.0 (rouge)
2310542	EAF buse à jet plat 1.2 (vert)
2310543	EAF buse à jet plat 1.4 (brun)
2310544	EAF buse à jet plat 1.6 (blanc)
2310545	EAF buse à jet plat 1.8 (bleu)
2310546	EAF buse à jet plat 2.0 (noir)



B\_03241



B\_03241



B\_03241



B\_03241




B\_03241



B\_03241


### 11.3.3 MESURES DES DÉBIT AVEC DES LAQUES

Appareil : GM 5000EAWF Viscosité : 22 DIN 4 sec



B\_03455



**11.4 TUYAUX SOUS GAINÉ ET DES COMPONENTS****Indication :**

Tuyau de peinture

- Diamètre intérieur 6 mm; 0.24 inch

- Peinture FEP

- Pression nominale de 2 MPa, 20 bars, 290 psi

Pos	Qté	Référence	Description
1	1	2309861	Jeu des tuyaux GM 5000EAW (7.5 m; 24.6 ft)
comprenant :			
2	1	2309907	Tuyau de peinture EAW compl. (7.5 m; 24.6 ft)
3	1	2310499	Tuyau flexible d'air compl. (7.5 m; 24.6 ft)
4	1	2311813	Câble du pistolet GM 5000E (7.5 m; 24.6 ft)
5	7 m	3676437	Toile du tuyau de protection PP30 (7 m; 22.97 ft)



Pos	Qté	Référence	Description
1	1	2309862	Jeu des tuyaux GM 5000EAW (10 m; 32.81 ft)
comprenant :			
2	1	2309909	Tuyau de peinture EAW compl. (10 m; 32.81 ft)
3	1	2310500	Tuyau flexible d'air compl. (10 m; 32.81 ft)
4	1	2307293	Câble du pistolet GM 5000E (10 m; 32.81 ft)
5	9.5 m	3676437	Toile du tuyau de protection PP30 (9.5 m; 31.17 ft)

Pos	Qté	Référence	Description
1	1	2309863	Jeu des tuyaux GM 5000EAW (15 m; 49.2 ft)
comprenant :			
2	1	2309910	Tuyau de peinture EAW compl. (15 m; 49.2 ft)
3	1	2310501	Tuyau flexible d'air compl. (15 m; 49.2 ft)
4	1	2309474	Câble du pistolet GM 5000E (15 m; 49.2 ft)
5	14.5 m	3676437	Toile du tuyau de protection PP30 (14.5 m; 47.57 ft)


Pos	Qté	Référence	Description
1	1	2309864	Jeu des tuyaux GM 5000EAW (20 m; 65.62 ft)
comprenant :			
2	1	2309911	Tuyau de peinture EAW compl. (20 m; 65.62 ft)
3	1	2310502	Tuyau flexible d'air compl. (20 m; 65.62 ft)
4	1	2309475	Câble du pistolet GM 5000E (20 m; 65.62 ft)
5	19.5 m	3676437	Toile du tuyau de protection PP30 (19.5 m; 63.98 ft)

## 11.5 DIVERS


Référence	Description
353702	Huile haute tension (10 ml; 10 cc) (pour le tuyau de peinture -> Montage).
9992511	Loctite 243 (50 ml; 50 cc) (pour le tuyau d'air -> Montage).
9992590	Loctite 222 (50 ml; 50 cc) (pour pointe en métal de la tige de soupape -> Montage)
2319653	Revêtement protecteur du pistolet
2309368	Outil de montage de l'aiguille de la soupape
2325263	Outil de montage Vis de serrage



Référence	Description
2324766	Articulation tournante Air
259010	Testeur de haute tension HV 200 N
999080	Mesure d'épaisseur humide de film
50342	Récipient de mesure de la viscosité DIN4
353050	Support de tuyau compl.
353051	Châssis inférieur compl.
353052	Cuve à insérer
2326485	Fixation murale GM 5000E (à gauche/ à droite)



B\_03720




P\_00005



B\_03225




B\_03224




B\_01913



B\_01914




B\_01916



B\_03699

MODE D'EMPLOI



A series of horizontal lines for writing, starting from the top right and extending down the page.

## 12 PIÈCES DE RECHANGE

### 12.1 COMMENT COMMANDER LES PIÈCES DE RECHANGE ?

Afin d'assurer une bonne livraison des pièces de rechange, les données suivantes sont nécessaires:

#### Numéro de référence, désignation et nombre de pièces

Le nombre de pièces ne doit pas être forcément identique aux numéros de la colonne « nombre » des listes. Le nombre indique seulement combien de fois cette pièce est comprise dans le groupe.



Par ailleurs, les données suivantes sont nécessaires pour assurer un bon déroulement de la livraison:

- Adresse pour la facturation
- Adresse de livraison
- Nom de la personne responsable pour toutes questions
- Mode de livraison (poste normale, envoi rapide, poste aérienne etc.)

#### Signalisation dans les listes des pièces de rechange

Explication pour la colonne « K » (signalisation) dans la liste suivante des pièces de rechange.

- ◆ = Pièces d'usure  
**Indication :** Ces pièces ne tombent pas sous les clauses de garantie.
- = Ne fait pas partie du modèle standard, mais est disponible en tant qu'accessoire spécial.

	<div style="text-align: center;">  <b>AVERTISSEMENT</b> </div> <p><b>Maintenance/réparation inappropriées !</b> Danger de blessure et de dommages à l'appareil</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Faire effectuer les réparations et le remplacement de pièces uniquement par du personnel spécialement formé ou un point de service après-vente WAGNER.</li> <li>→ Avant tous les travaux sur l'appareil et lors d'interruptions de travail :             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Couper l'alimentation en énergie/l'arrivée d'air comprimé.</li> <li>- Eliminer la pression du pistolet de pulvérisation et de l'appareil.</li> <li>- Verrouiller le pistolet de pulvérisation contre l'actionnement.</li> </ul> </li> <li>→ Pour tous les travaux, respecter le mode d'emploi et le manuel de maintenance.</li> </ul>
---	--


SIHL\_0004\_F

## 12.2 ERSATZTEILLISTE AQUACOAT GRUNDGERÄT

### Liste de pièces de rechange pour AquaCoat

Pos	K	Qté	Référence	Description
1		1	130215	Câble de mise à la terre 10 m; 32.81 ft
2		1	241270	Câble de réseau avec Stak200
3		1	2314234	Appareil de commande VM 5000W (les pièces de rechange voir au chapitre 12.3)
4		1	2324044	Interrupteur de porte compl.
5		1	2314238	Cascade AquaCoat
6		1	353864	Résistance AquaCoat 3 GΩ
7		1	9991523	Robinet à boisseau sphérique
8		1	353868	Raccord d'air compl.
9		1	9999440	Vissage I = G1/2", A = G1/2"
10		1	9999109	Vissage T G1/2"
11	◆	1	353865	Cylindre AquaCoat
12	◆	1	353526	Contact de mise à la terre
13	◆	1	353527	Douille de mise à la terre
14		1	353528	Autocollant d'avertissement AquaCoat
15		1	9999208	Raccord vissé angulaire G1/4"
16		2	9900308	Vis cylindrique avec boulon à six pans creux
17		1	9900315	Vis cylindrique avec boulon à six pans creux
18		1	9900346	Vis cylindrique avec boulon à six pans creux
19		2	9910102	Écrou hexagonal M6
21		2	9910204	Écrou hexagonal avec pièce d'arrêt
22		1	9911008	Écrou hexagonal plat
23		3	9920103	Rondelle A6.4
24		8	9920118	Rondelle
25		4	9922109	Rondelle frein
27		1	9952558	Panneau d'avertissement « Haute tension »
28		1	9992511	Loctite 243
29		1	9992831	Loctite 542
30		1	9998090	Vissage à vis droit
31		1	9999437	Douille de délestage de traction DM7
32		1	9999438	Douille de délestage de traction DM4
33		1	9985685	Pièce de réduction A = G1/2", I = G1/4"
40		1	9910522	Écrou moleté
41		1	9992741	Vissage droit Schott
42		1	9994627	Nipple double avec 2x90°
43		1	9907050	Vis cylindrique avec boulon à six pans creux
44		1	9992528	Loctite 270
45		1	353523	Pièce de fixation

◆ = Pièce d'usure




B\_03391

**Liste de pièces de rechange pour AquaCoat**

Pos	K	Qté	Référence	Description
46		1	353520	Clapet de verrouillage
47		1	353523	Pièce de fixation
48		1	2314160	Câble de raccordement pistolet VM 5000W
49		1	2314159	Câble de commande VM 5000W
50		1	353867	Plaque frontale compl.
51		1	353504	Autocollant AquaCoat
52		1	353866	Armoire AquaCoat prémonté
53		1	353869	Verrouillage
54		2	9907222	Vis à tête hexagonal
55		1	9907259	Vis à tête cylindrique avec fente
56		1	9907260	Vis à tête fraisée avec fente
57		1	353870	Tuyau flexible d'air AC
58		1	9992590	Loctite 222
-		1	353285	Jeu de câbles AquaCoat

♦ = Pièce d'usure






**12.2.1 LISTE SUPPL. DES PIÈCES DE RECH.- VARIANTES AVEC UNE POMPE PP OU COBRA**

Liste supplémentaire des pièces de rechange pour les variantes avec une pompe PP ou Cobra

Pos	K	Qté	Référence	Description
		1	353870	Tuyau flexible d'air AC compl.
1		1	9985619	Queue crantée avec bague d'étanchéité
2		2	9990404	Collier de serrage
3		1	9981951	Tuyau 1.2 m; 3.94 ft
4		1	9998812	Raccord pompier avec queue crantée

◆ = Pièce d'usure




B\_02227

**12.2.2 LISTE SUPPL. D. PIÈCES DE RECH.- VARIANTES AVEC ZIP OU DES EVOMOTION POMPES**

Liste supplémentaire des pièces de rechange pour les variantes avec ZIP ou des EvoMotion pompes

Pos	K	Qté	Référence	Description
1		1	353530	Plaque de montage
2		1	357436	Tubulure double
3		1	935050	Manchon d'aspiration
4		4	3061695	Vis à tête hexagonal sans fût M6x55
5		4	9900108	Vis à tête hexagonal sans fût M6x20
6		4	9910102	Écrou hexagonal M6
7		4	9910204	Écrou hexagonal M6 auto bloquant
8		12	9920103	Rondelle A6.4
9		4	9921502	Bague à ressort A6.0
10	◆	1	97073	Flexible d'aspiration complet, vernis inox
11	◆	1	250244	Filtre M15x1
12	◆	1	9987083	Tuyaux flexibles
13		1	115378	Tubulure de transfert compl.
14	◆	1	T0170.00BI	Décompresseur à commande pneumatique, version inoxydable
15	◆	1	367025	Combinaison de décharge de filtre
16		1	115858	Tube de retour
17		1	9981985	Tuyau (marchandise au mètre)
18		1	118482	Nipple double de réduction avec 1x60°
19		1	9907019	Vis de fermeture
20		1	9992528	Loctite 270
21		1	9992831	Loctite 542

◆ = Pièce d'usure




B\_02226

**12.3 LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE VM 5000W**

Pos	K	Qté	Référence	Description
1		3	123459	Raccord pour manomètre
2		1	241323	Couvercle
4		3	263400	Douille d'espacement
6		1	353501	Couvercle
7		1	2304459	Encodeur incrémental
8		1	2304461	Bouton tournant
9		1	2304462	Couvercle
11		1	2317539	Impression complète de l'affichage VM 5000 (pos. 7 comprise)
12		5	2309112	Pièce d'écartement
16		1	9952587	Fiche mâle d'appareil
17		5	2312348	Écrou de sécurité hexagonal
18		1	2314235	Carte compl. VM 5000W
19		2	3114203	Raccord vissé droit
20		1	3661856	Fiche d'agrandissement de 8 mm; 0,31 inch à 10 mm; 0,39 inch (pouces)
21		1	9900338	Vis cylindrique avec boulon à six pans creux
22		2	9903306	Vis à tête bombée
23		2	9903311	Vis à tête bombée
24		4	9903312	Vis à tête bombée
25		6	9907010	Vis à tête fraisée
26		1	9910102	Écrou hexagonal
27		3	9910103	Écrou hexagonal
28		1	9910204	Écrou hexagonal
29		4	9920118	Rondelle
30		7	9922011	Rondelle à éventail percé dehors
31		2	9922109	Rondelle frein à dents intérieures
32		1	9950330	Étrier de protection
33		2	9950612	Contact femelle plat
35		2	9951117	Fusible lent 1.0AT
36		1	9955601	Fusible rapide de 2,5 A
37		1	9955021	Porte-fusible
38		1	9955176	Bloc d'alimentation de commutation
40		1	9956021	Soupape Matrix compl.
41		1	9956178	Interrupteur

A = 2 câbles raccourcis à 150 mm; 5,91 inch (pouces)


B = enlever l'amortisseur !




Pos	K	Qté	Référence	Description
42		3	9971336	Joints torique
43		3	9992743	Vissage à vis fileté droit
44		1	9998157	Loctite 480
45		2	9998253	Equerre de fixation
46		1	9998614	Connecteur Schott droit
47		2	9998615	Connecteur Schott droit
48		3	9998677	Manomètre 0-1 MPa; 0-10 bar; 0-145 psi (d40)
49		2	9998769	Connecteur Schott droit
50		1	9999208	Raccord vissé angulaire
51		1	9999224	Régulateur de pression
52		2	9999433	Régulateur de pression
53		1	9999434	Raccordement à fiches multiples en T
54		1	9999439	Fiche coudée

A = 2 câbles raccourcis à 150 mm; 5,91 inch (pouces)


B = enlever l'amortisseur !



MODE D'EMPLOI



A series of horizontal lines for writing, starting from the top right and extending down the page.


**12.4 LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE GM 5000EAW**



**Liste des pièces de rechange GM 5000EAW**

Pos	K	Qté	Référence	Description
1		1	2309872	GM 5000EAW
2		1	-	Adaptateur GM 5000 EAW complet Pour les détails, voir au chap. 12.4.1
3		1	2314361	Crochet
4		1	-	Poignée complète ES 5000 Air Pour les détails voir au chap. 12.4.2
5		2	9900308	Vis cylindrique avec boulon à six pans creux
6		1	2312183	Couvercle compl.
7		1	9900386	Vis cylindrique avec boulon à six pans creux
8		1	2311970	Bouchon d'étanchéité
9		1	2307104	Vis de fermeture
10		1	2312180	Réglage d'air compl.
11	◆	1	9971182	Joint torique
12	◆	1	9971182	Joint torique
13	◆	1	2314360	Gâchette
14		1	2311849	Ressort hélicoïdal cylindrique
15		2	2310617	Vis à tête bombée à six lobes internes
16	◆	1	2311217	Joint torique
17		1	2307039	Écrou-raccord
18	◆	1	2309907	Tuyau de peinture EAW compl. 7.5 m; 24.6 ft
18	◆	1	2309909	Tuyau de peinture EAW compl. 10 m; 32.81 ft
18	◆	1	2309910	Tuyau de peinture EAW compl. 15 m; 49.2 ft
18	◆	1	2309911	Tuyau de peinture EAW compl. 20 m; 65.62 ft
19	◆	1	2308699	Joint d'étanchéité du couvercle
		1	2326391	Jeu de service GM 5000EAW

◆ = Pièce d'usure

**12.4.1 LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE DE L'ADAPTATEUR GM 5000EAW**


**Liste des pièces de rechange de l'adaptateur GM 5000EAW**

Pos	K	Qté	Référence	Désignation
1		1	-	Adaptateur GM 5000EAW
2	★	1	2309391	Bague de distribution d'air Air
3	◆ ★	1	2307180	Joint torique, gainé
4	◆ ●	1	2312176	Siège de soupape Air compl. (PEEK)
4	◆	1	2312179	Siège de soupape Air compl. (Acier)
5	◆	1	2312187	Pointe de la soupape EAW complète (PEEK)
5	◆ ●	1	2312188	Pointe de soupape EAW complète (acier)
6		1	2314271	Adaptateur GM 5000EA
7	◆ ★	1	9974166	Joint torique
8		1	2307062	Vis de serrage de la tige de soupape
9	◆ ★	1	2311562	Joint de tige
10		1	2312177	Unité de tige de soupape Air
11	◆ ★	1	2312178	Garnitures compl.
12	◆	1	2311624	Joint torique
13		1	2307051	Vis de serrage de la garniture
14		1	2307059	Écrou de soutirage
15		1	9901411	Goujon fileté avec boulon à six pans creux
16	◆	1	2320256	Joint torique
17		1	2325263	Outil de montage Vis de serrage
		1	2326391	Jeu de service GM 5000EAW

◆ = Pièce d'usure

★ = Compris dans le jeu de service

● = Ne fait pas partie du modèle standard, mais est disponible en tant qu'accessoire spécial.

**12.4.2 LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE GM 5000EA - POIGNÉE**


**Liste des pièces de rechange Poignée GM 5000EAW**

Pos	K	Qté	Référence	Description
1		1	-	Poignée compl. ES 5000 Air
2		1	2307288	Nipple
3	◆★	1	9971025	Joint torique
4		1	2315344	Support de tuyau
5		1	2312182	Fiche compl.
6		1	2314270	Poignée compl.
7	◆★	1	2307232	Joint d'étanchéité de l'adaptateur
8		1	2325789	Vis de réglage compl.
9		1	2309825	Vis à tête bombée à six lobes internes
10	◆★	1	2310692	Joint d'étanchéité
11	◆★	1	9971363	Joint torique
12		1	2307281	Boulon fileté
13		1	2312189	Soupape d'air
14	◆★	1	2307557	Joint d'étanchéité
15		1	2307935	Piston avant
16		1	2312846	Ressort hélicoïdal cylindrique
17		1	2310680	Douille
18	◆★	1	9974218	Joint torique
19	◆★	1	2310682	Joint d'étanchéité
20		1	2316246	Piston arrière
23	◆★	1	9974166	Joint torique
24	◆★	1	2303437	Joint torique
25		1	2325291	Écrou d'étanchéité
26		1	2325294	Rondelle de la soupape à air
		1	2326391	Jeu de service GM 5000EAW

◆ = Pièce d'usure


★ = Compris dans le jeu de service

● = Ne fait pas partie du modèle standard, mais est disponible en tant qu'accessoire spécial.

**12.5 LISTE DE PIÈCES DE RECHANGE ACCESSOIRES****12.5.1 BUSE AR 5000 (D8)****Liste de pièce de rechange Buse AR 5000 (D8)**

Pos	K	Qté	Référence	Désignation
1		1	2310559	Buse AWR 5000 - compl. (D8)
2	◆	1	2327658	Buse AR (D8)
3	◆	1	2327666	Embout pour buse AWR (D8)
4	◆	1	2327660	Répartiteur de l'air AR (D8)


◆ = Pièce d'usure

**12.5.2 BUSE AR 5000 (D12)****Liste de pièce de rechange Buse AR 5000 (D12)**

Pos	K	Qté	Référence	Désignation
1		1	2315051	Buse AWR 5000 compl. (D12)
2	◆	1	2327661	Buse AR (D12)
3	◆	1	2327667	Embout pour buse AWR (D12)
4	◆	1	2327663	Répartiteur de l'air AR (D12)


◆ = Pièce d'usure

MODE D'EMPLOI



A series of horizontal lines for writing, starting from the top right and extending down the page.


MODE D'EMPLOI



A series of horizontal lines for writing, starting from the top right and extending down the page.



MODE D'EMPLOI



A series of horizontal lines for writing, starting from the top right and extending down the page.

<b>Allemagne</b> J. WAGNER GmbH Otto-Lilienthal-Str. 18 Postfach 1120 D- 88677 Markdorf Telephone: +49 7544 5050 Telefax: +49 7544 505200 E-Mail: service.standard@wagner-group.com	<b>Suisse</b> J. WAGNER AG Industriestrasse 22 Postfach 663 CH- 9450 Altstätten Telephone: +41 (0)71 757 2211 Telefax: +41 (0)71 757 2222 E-Mail: rep-ch@wagner-group.ch
<b>Belgique</b> WSB Finishing Equipment Veilinglaan 56/58 B- 1861 Wolvenstem Telephone: +32 (0)2 269 4675 Telefax: +32 (0)2 269 7845 E-Mail: info@wsb-wagner.be / HP www.wsb-wagner.eu	<b>Danemark</b> WAGNER Industrial Solution Scandinavia Viborgvej 100, Skærgær DK- 8600 Silkeborg Telephone: +45 70 200 245 Telefax: +45 86 856 027 E-Mail info@wagner-industri.com
<b>Angleterre</b> WAGNER Spraytech (UK) Ltd. Haslemere Way Tramway Industrial Estate GB- Banbury, OXON OX16 8TY Telephone: +44 (0)1295 265 353 Telefax: +44 (0)1295 269861 E-Mail: enquiries@wagnerspraytech.co.uk	<b>France</b> J. WAGNER France S.A.R.L. Parc de Gutenberg - Bâtiment F8 8, Voie la Cardon F- 91127 Palaiseau-Cedex Telephone: +33 1 825 011 111 Telefax: +33 1691 946 55 E-Mail: division.solutionsindustrielles@wagner-france.fr
<b>Hollande</b> WSB Finishing Equipment B.V. De Heldinnenlaan 200 NL- 3543 MB Utrecht  Telephone: +31 (0) 30 241 4155 Telefax: +31 (0) 30 241 1787 E-Mail: info@wsb-wagner.nl / HP www.wsb-wagner.eu	<b>Italie</b> WAGNER COLORA S.r.l Via Fermi, 3 I- 20875 Burago di Molgora (MB)  Telephone: +39 039 625021 Telefax: +39 039 6851800 E-Mail: info@wagnercolora.com
<b>Japon</b> WAGNER Spraytech Ltd. 2-35, Shinden Nishimachi J- Daito Shi, Osaka, 574-0057  Telephone: +81 (0) 720 874 3561 Telefax: +81/ (0) 720 874 3426 E-Mail: marketing@wagner-japan.co.jp	<b>Autriche</b> J. WAGNER GmbH Otto-Lilienthal-Str. 18 Postfach 1120 D- 88677 Markdorf Telephone: +49 (0) 7544 5050 Telefax: +49 (0) 7544 505200 E-Mail: service.standard@wagner-group.com
<b>Suède</b> WAGNER Industrial Solutions Scandinavia Skolgatan 61 SE- 568 31 Skillingaryd Telephone: +46 (0) 370 798 30 Telefax: +46 (0) 370 798 48 E-Mail: info@wagner-industri.com	<b>Espagne</b> WAGNER Spraytech Iberica S.A. Ctra. N- 340, Km. 1245,4 E- 08750 Molins de Rei (Barcelona) Telephone: +34 (0) 93 680 0028 Telefax: +34 (0) 93 668 0156 E-Mail: info@wagnerspains.com
<b>République Tchèque</b> WAGNER s.r.o. Nedasovská Str. 345 15521 Praha 5 - Zlčín Telephone: +42 (0) 2 579 50 412 Telefax: +42 (0)2 579 51 052 E-Mail: info@wagner.cz	<b>USA</b> WAGNER Systems Inc. 300 Airport Road, unit 1 Elgin, IL 60123 USA Telephone: +1 630 503 2400 Telefax: +1 630 503 2377 E-Mail: info@wagnersystemsinc.com



# WAGNER



No de commande 2324125

**Allemagne**

J. WAGNER GmbH  
Otto-Lilienthal-Str. 18  
Postfach 1120  
D- 88677 **Markdorf**  
Telephone ++49/ (0)7544 / 5050  
Telefax ++49/ (0)7544 / 505200  
E-Mail: service.standard@wagner-group.com

**Suisse**

J. WAGNER AG  
Industriestrasse 22  
Postfach 663  
CH- 9450 **Altstätten**  
Telephone ++41/ (0)71 / 757 2211  
Telefax ++41/ (0)71 / 757 2222  
E-Mail: rep-ch@wagner-group.ch

**[www.wagner-group.com](http://www.wagner-group.com)**